

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN QUẢN LÝ KHU VỰC
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Số: 1336/BQLKV- QLHT,KT
“V/v sửa chữa hệ thống điện chiếu
sáng, khắc phục những hư hỏng sau
bão và kế hoạch khắc phục các tồn tại
về hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị
mới An Vân Dương”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 09 năm 2020

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam

Ngày 22/09/2020, Ban nhận được phản ánh của người dân trên trang <https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn> liên quan đến khu đô thị Mỹ Thượng về việc: “Một số tuyến đường ở khu Green city (Phú Mỹ) chưa có điện đường sau bão số 5” và qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, do ảnh hưởng của Bão số 5 nên một số tuyến đường có cây xanh gãy đổ khá nhiều, nhiều ngôi nhà xây sẵn bị lóc mái tôn. Vì vậy Ban đề nghị khẩn trương khắc phục trước ngày 30/09/2020, cụ thể một số nội dung như sau:

- Về cây xanh: Khẩn trương chống lại những cây xanh bị ngã đổ, cắt tỉa các cành cây.
- Về điện chiếu sáng: khẩn trương khắc phục sửa chữa để đảm bảo chiếu sáng ở tất cả các tuyến đường.
- Thông báo, phối hợp với các hộ dân để kiểm tra, sửa chữa lại các mái nhà bị hư hỏng, gia cố lại mái tôn để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão sắp đến.

Ngoài ra về những tồn tại về hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị Mỹ Thượng, vừa qua UBND tỉnh đã Thông báo 292/TB-UBND ngày 22/07/2020 của UBND tỉnh về việc Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi họp giải quyết vướng mắc liên quan đến quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Mỹ Thượng, trong đó đã yêu cầu Nhà đầu tư khẩn trương khắc phục những hư hỏng về hạ tầng kỹ thuật, tuy nhiên đến nay Chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện khắc phục các tồn tại trên. Vừa qua, Ban đã tiến hành kiểm tra tại hiện trường dự án (theo Giấy mời số 1449/CV/VNECO-QLDA ngày 17/09/2020 về việc kiểm tra hệ thống HTKT khu đô thị mới Mỹ Thượng của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam), qua kiểm tra có những tồn tại, cụ thể như sau:



- Hệ thống Giao thông: Nhiều vị trí bị bê tông bám, đổ trên mặt đường do quá trình trộn, đổ bê tông để thi công phần thượng tầng, một số vị trí người dân tự đổ bê tông lên bề mặt đường để nâng cao đường bằng cao vỉa hè để thuận tiện đi lại; một số biển báo giao thông bị hư hỏng, mất cấp.

- Hệ thống bó vỉa, vỉa hè: trong quá trình thi công xây dựng nhà bó vỉa, vỉa hè bị bể, sụt lún gây mất mỹ quan; tình trạng chiếm dụng, lấn chiếm vỉa hè để đặt xưởng thi công, tập kết vật liệu xây dựng xảy ra ở nhiều tuyến.

- Hệ thống thoát nước: một số hố ga bị hư hỏng, mất nắp hố ga, ghi chắn rác, vừa qua Chủ đầu tư đã che đậy tạm thời bằng tấm đan bê tông.

- Hệ thống điện chiếu sáng: Một số cột đèn bị nghiêng và đèn đường thường xuyên hư hỏng, không được chiếu sáng ở một số tuyến đường.

- Hệ thống cấp điện: Chưa được đầu tư đồng bộ, một số tủ điện không được khóa cửa gây mất an toàn; việc đấu nối điện của người dân mang tính tự phát, chưa được quản lý chặt chẽ, người dân tự ý câu nối điện từ tủ điện và dây điện đi nổi không được bao bọc, ngầm hóa gây nhếch nhác và nguy hiểm

- Cây xanh: Nhiều cây bị gãy đổ, khô ngọn và không được cắt tỉa.

Vì vậy, để khẩn trương khắc phục những tồn tại trên theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban đề nghị Chủ đầu tư có phương án sửa chữa từng hạng mục và cụ thể kế hoạch, thời gian triển khai gửi về Ban trước ngày 30/10/2020.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban (b/c);
- Lưu: VT, QLHTKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Trần Nhật Tuấn

