

BÁO CÁO

Về các tuyến đường giao thông, kè, kênh mương thủy lợi bị hư hỏng trên địa bàn Phường Kim Long

Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua nhiều tuyến đường giao thông, kè, kênh mương trên địa bàn phường bị xuống cấp, hư hỏng, nhất là tuyến đường, cầu, kè dọc bờ sông Hương, sông Bạch Yến bị ngập sâu, sau khi nước rút thì lề đường bị sạt lở, mặt đường xuất hiện nhiều hàm ếch, có nguy cơ sập gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; địa phương đã tạm thời đặt các biển cảnh báo ở các vị trí nguy hiểm để cho người tham gia giao thông biết và nhiều tuyến đường liên tổ dân phố, đường kiệt bị hư hỏng xuống cấp gây khó khăn đi lại, ảnh hưởng đến an toàn, cuộc sống của bà con nhân dân.

Cụ thể ở các công trình bị hư hỏng, xuống cấp như sau:

Tình hình ngập lụt và sạt lở:

Đợt lũ lụt vừa qua, trên địa bàn phường Kim Long có khoảng 95% các tuyến đường bị ngập sâu đến rất sâu, cụ thể như sau:

- Đường Kim Long, Nguyễn Phúc Nguyên, Vạn Xuân ngập từ: 1,0-1,5m.
- Các trục chính Long Hồ, Lý Nam Đế, Nguyễn Hoàng... ngập sâu 0,6-1,0m.
- Các tuyến kiệt ngập sâu ngập từ 0,8 – 1,5m.

1. Điểm sạt lở

- Ta luy âm: 2 điểm tại đường Lý Nam Đế.
- Ta luy dương: Sạc lở mái ta luy dương đoạn đường giữa thôn Kim Ngọc và Định Môn 02 vị trí.
- Liên Bằng sạt lở 1.600m² đất trồng tre dọc sông Hương chiều dài 200 mét.
- Sạt lở 700m đoạn bờ sông thuộc Tổ dân phố Định Môn (đoạn từ nhà bà Nguyễn Thị Đòn đến nhà thờ họ Nguyễn).
- 15m ngàm bê tông qua khe TDP Hải Cát.

2. Đường, kiệt bị sạt lở, hư hỏng:

- Đường Kim Long, Nguyễn Phúc Nguyên, Vạn Xuân, Phạm Thị Liên, sau lũ mặt đường bị hư hỏng, xuất hiện các ổ gà nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
- Đường Nguyễn Phúc Thụ chiều dài 240 mét sau lũ mặt đường bị đứt gãy, trượt gây khó khăn đi lại của bà con nhân dân.
- Đường Hồ Văn Hiến từ nhà 61 đến 71 hư hỏng chiều dài 91 mét.
- Đường dọc sông Hương thuộc của tổ DP La Khê Trẹm chiều dài 685 mét

bị sụt lở, hàm ếch rất dễ mất an toàn cho người tham gia giao thông, đây cũng là đường huyết mạch của các tổ DP: La Khê Trẹm – Kim Ngọc – Định Môn.

- Cầu giữa nhà ông Trần Quan Hiếu và bà Võ Thị Gái tổ DP La Khê Trẹm thuộc tuyến đường WB2 bị hư hỏng nặng.

- Kiệt 180 Lý Nam Đế chiều dài 225 mét, mặt đường bị xuống cấp, lút sụt sau lụt.

- Kiệt 200 Lý Nam Đế chiều dài 311 mét bị hư hỏng.

- Kiệt 208 Lý Nam Đế hư hỏng sập nặng chặn dòng chảy chiều dài 210 mét;

- Kiệt 80 Bửu Đình nối dài từ số nhà 6/80 Bửu Đình chiều dài 236 mét bị hư hỏng.

- Kiệt 28 Lê Quang Quyền bị hư hỏng nặng, chiều dài 201 mét.

- Kiệt 99 Lựu Bảo bị hư hỏng nặng chiều dài 271 mét;

- Kiệt 80 Nguyễn Hoàng số 27/80 đến số nhà 31/80 đã xuống cấp, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, chiều dài 126 mét.

- Sạt lở 20m² đường tại La Khê Bãi;

- Sụt lún cống thoát nước tại kiệt 69 Phạm Thị Liên chiều dài 50 mét;

- Đường liên tổ Hải Cát đã xuống cấp, một số điểm nước chảy mạnh đã xoáy vào móng đường chiều dài 3.000 mét;

- Đường liên tổ Hải Cát đường đất chưa bê tông, mưa lụt hư hại đi lại khó khăn chiều dài 1.000 mét;

- Kiệt 63 Hồ Văn Hiến chưa được bê tông hóa chiều dài 81 mét, sau lụt bị lấy lợi ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con trong kiệt;

- Kiệt 71 Hồ Văn Hiến chưa được bê tông hóa chiều dài 68 mét, sau lụt bị lấy lợi ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con trong kiệt.

3. Kè bị sạt lở, hư hỏng:

- Kè sông Bạch Yến dọc đường Nguyễn Phúc Thụ chiều dài 240 mét bị lún, trượt;

- Kè Nham Biều (sông Bạch Yến) chiều dài 300 mét sau lụt bị sụt lún hàm ếch nếu không sửa chữa kịp thời sẽ lở mất đường;

- La Khê bãi hư hỏng một đoạn kè dọc bờ sông Hương chiều dài 50 mét;

- Sạt lở 200 m bờ kè đất ven sông Hương thuộc Liên Bằng;

- Ngầm tràn Hồ Lầu đã hư hỏng sau lũ chiều dài 30 mét.

4. Kênh mương thủy lợi:

- Mương tại TDP Định Môn bị hư hỏng nặng chiều dài 350 mét;

- Mương tưới (trạm bơm An Ninh Hạ) bị hư hỏng đáy, sập tường chiều dài 770,28 mét;

- HTX NN Hương Hồ 1: Chiều dài 4km ước tính bồi lấp kênh thoát úng khoảng 5000m, kênh tưới 3000m;

- HTX NN Hương Hồ 2: Ước tính kênh mương bồi lấp khoảng 5000m; Mương thoát bồi lấp khoảng 3500m;
- HTX NN Hương Thọ: Ước tính kênh mương bồi lấp khoảng 1000m; Trạm bơm Hải cát 2 bị sập;
- HTX NN Hương Thọ: Ước tính kênh mương bồi lấp khoảng 1000m, bị sập 150m.
- Hồ Khe Rung: mái thượng lưu bị bong tróc;
- Hồ Tam Vinh: Van lấy nước bị hư hỏng;
- Hồ Con Thộn: Mái đập yếu, cống, tràn nước bị hư hỏng;
- Ngập 08 trạm bơm (bị ngập máy bơm và nhà trạm bị hư hỏng).

Trên đây là báo cáo về tình hình các tuyến đường giao thông, kè, kênh mương thủy lợi bị hư hỏng do mưa lũ gây ra trên địa bàn phường Kim Long. UBND phường Kim Long kính báo cáo Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Xây dựng;
- Sở NN&MT;
- BCH PTDS thành phố (để b/c);
- Ban Thường vụ Đảng ủy phường (để b/c);
- Thường trực HĐND phường (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Lưu: VT .

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đồng Sĩ Toàn

**DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN UBND PHƯỜNG KIM LONG BỊ HƯ
HỒNG DO Lũ LỤT 2025**

Kèm theo Công văn số : /BC-UBND ngày /11 /2025 của UBND phường Kim Long

TT	Tên đường	Chiều dài (mét)	Ghi chú
TỔNG CỘNG (I+II+III):			
I	<i>Đường, kiệt, thoát nước</i>	<i>6.795</i>	
1	Kiệt 180 Lý Nam Đế	225	
2	Kiệt 200 Lý Nam Đế	311	
3	Kiệt 208 Lý Nam Đế	210	
4	Đường Nguyễn Phúc Thụ	240	
5	Đường kiệt 80 Bửu Đình nối dài từ số nhà 6/80 Bửu Đình hư hỏng	236	
6	Đường Hồ Văn Hiến từ nhà 61 đến 71 hư hỏng	91	
7	Kiệt 63 Hồ Văn Hiến chưa được bê tông hóa	81	
8	Kiệt 71 Hồ Văn Hiến chưa được bê tông hóa.	68	
9	Kiệt 28 Lê Quang Quyền	201	
10	Kiệt 99 Lựu Bảo bị hư hỏng nặng	271	
11	La Khê Trạm tuyến đường trước sông bị lở do nền đất yếu	685	
12	Cầu đường WB2 có nguy cơ sập		
13	Đường liên tổ Hải Cát đã xuống cấp, một số điểm nước chảy mạnh đã xoáy vào móng đường	3.000	
14	Đường liên tổ Hải Cát đường đất chưa bê tông, mưa gió hư hại đi lại khó khăn	1.000	
15	Sạt lở 20m2 đường tại La Khê Bãi		
16	Sụt lún cống thoát nước tại kiệt 69 Phạm Thị Liên	50	
17	Kiệt 80 Nguyễn Hoàng số 27/80 đến số nhà 31/80 đã xuống cấp	126	
II	<i>Kênh mương</i>	<i>1.120</i>	
1	Mương tại TDP Định Môn bị hư hỏng nặng	350	
2	Trạm bơm Hải cát 2 bị sập		
3	Mương tưới (trạm bơm An Ninh Hạ)	770	
III	<i>Kè, sông</i>	<i>820</i>	
1	Kè sông Bạch Yến dọc đường Nguyễn Phúc Thụ	240	
2	Kè Nham Biều (sông Bạch Yến) sụt lún hàm ếch nếu không sửa chữa kịp thời sẽ lở mất đường	300	
3	Sạt lở bờ Sông Hương (1.600m2)	200	

4	La khô bãi hư hỏng một đoạn kè dọc bờ sông Hương	50	
5	Ngâm tràn Hồ Lầu đã hư hỏng sau lũ	30	