

**CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II
CHI CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II.6**

Số: 108 /BC-CCQLĐBII.6
V/v Khắc phục hư hỏng lún võng đường đầu
cầu Phú Xuân Km825+390 QL.1 tỉnh Thừa
Thiên Huế đang trong thời gian bảo hành.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Công ty CP TV& XD Biển Đông.

Dự án sửa chữa, mở rộng cầu Phú Xuân Km825+390 Quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 8/2018 và hiện đang trong thời gian bảo hành.

Sau thời gian đưa vào khai thác, hiện nay đường đầu cầu phía bắc cầu Phú Xuân Km825+390 QL1 đã lún, võng lớn và một số vị trí xuất hiện rạn, nứt tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông cao (có ảnh chụp kèm theo).

Để đảm bảo cho người và phương tiện tham gia giao thông, Chi cục Quản lý đường bộ II.6 đề nghị Công ty CP TV& XD Biển Đông khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiến hành cắt, vá, bù lún lõm đường đầu cầu phía bắc cầu Phú Xuân, **trước ngày 17/7/2020.**

2. Trong quá trình tiến hành sửa chữa phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên đường đang khai thác theo đúng quy định tại Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 14:2016/TCĐBVN về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường đang khai thác được Tổng cục ĐBVN công bố tại Quyết định số 949/QĐ-TCĐBVN ngày 26/4/2016.

Căn cứ các nội dung trên, Chi cục Quản lý đường bộ II.6 kính đề nghị Công ty CP TV& XD Biển Đông khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục QLĐB II (b/c);
- Chi cục trưởng (b/c);
- Lưu: VT. 

**KT.CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



Đặng Nguyễn Ngọc Linh