

Số: 50 /TPC - QLBTĐB

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 8 năm 2020

V/v xử lý hư hỏng nền mặt đường do xe
vận chuyển đất đá thi công sân bay Phú
Bãi gây ra tại Km840+800(T) QL.1

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế;
- Ban Quản lý dự án sân bay Phú Bài.

Qua thông tin phản ánh trên trang Dịch vụ Đô thị thông minh Huế - S, và theo dõi thực tế tại hiện trường. Công ty TNHH Trùng Phương phát hiện tại Km840+800(T) QL.1 nền mặt đường bị hằn lún theo chiều ngang tuyến, nguyên nhân do Ban QLDA sân bay Phú Bài mở đường công vụ cho xe vận chuyển đất đá phục vụ thi công Nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài.

Căn cứ biên bản họp tại hiện trường ngày 30/3/2020 giữa các bên liên quan và Ban QLDA sân bay Phú Bài đã thống nhất một số nội dung liên quan đến vị trí mở đường công vụ thi công tại Km840+800(T)QL.1 trong đó có nội dung:

Ban QLDA và nhà cung ứng vận tải phải cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường tại vị trí xe vào ra công trường, đảm bảo an toàn giao thông; phải bố trí đầy đủ hệ thống cảnh báo an toàn giao thông, người cảnh giới đầy đủ đúng quy định; chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn giao thông tại điểm đầu nối tạm thời (đền bù thiệt hại cho bên thứ ba nếu có, hoàn trả mặt đường vận chuyển nếu cơ quan chức năng xác định mặt đường hư hỏng do hoạt động xe quá tải, chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo ATGT).

Vì vậy để đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến khai thác bình thường, Công ty TNHH Trùng Phương yêu cầu Ban QLDA sân bay Phú Bài khẩn trương có biện pháp xử lý các vị trí hư hỏng mặt đường đã nêu trên trước ngày 24/8/2020 ./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chi cục QLDBII.6;
- Lưu VT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Thịnh