

V/v Khắc phục, sửa chữa, sụt lún,  
mặt đường nhựa, vị trí đoạn Km71+350  
QL49B tại thôn Xuân Thiên Thượng,  
xã Phú Vinh

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Huế.

sâu, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra ở đây. Mong khắc phục sớm nhất vì đây là địa điểm trước trường mầm non. Địa chỉ: Thôn Xuân Thiên Thượng, xã Phú Vinh, cách trường mầm non Vinh Xuân 200m. Thời gian chụp ảnh trên là 7h53p sáng ngày 28 tháng 4 năm 2026”.

Sau khi nhận được phản ánh, phòng Kinh tế xã Phú Vinh đã tiến hành kiểm tra xác minh nội dung phản ánh. Qua kiểm tra hiện trạng thực tế tại vị trí đoạn Km 71+350 đoạn trước mặt nhà thờ họ Trần thôn Xuân Thiên Thượng, xã Phú Vinh bị hư hỏng sụt lún với diện tích 0,5m<sup>2</sup>, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn tại vị trí đoạn đường này.

Phòng Kinh tế xã Phú Vinh kính báo cáo sở Xây dựng thành phố Huế biết để sớm chỉ đạo khắc phục đoạn đường trên đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu KT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Huy Tùng**