

UBND PHƯỜNG THUẬN AN
**PHÒNG KINH TẾ,
HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KTHT&ĐT
V/v phối hợp trả lời phản ánh hiện
trường “ Kiểm tra đường ngập úng
tại kiệt 164 Kinh Dương Vương”

Thuận An, ngày tháng năm 2026

Kính gửi: UBND phường Thuận An.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND phường Thuận An tại công văn số 2192/UBND-VP ngày 30/7/2026 của UBND phường Thuận An về việc phối hợp trả lời phản ánh hiện trường “Kiểm tra đường ngập úng tại kiệt 164 Kinh Dương Vương”

Sau khi nhận được phản ánh, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị kiểm tra, rà soát thực tế tại khu vực kiệt 164 đường Kinh Dương Vương, phường Thuận An, ghi nhận tình trạng ngập úng tại khu vực thường xảy ra khi có mưa, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là khu vực kiệt 164 có cao độ mặt đường thấp, khả năng tiêu thoát nước còn hạn chế; hệ thống thoát nước hiện trạng chưa đáp ứng được yêu cầu thoát nước khi xảy ra mưa lớn. Bên cạnh đó, việc hình thành và đưa vào sử dụng Khu tái định cư B5 đã làm thay đổi điều kiện thoát nước của khu vực, cần tiếp tục kiểm tra, rà soát hệ thống thoát nước để xác định cụ thể các vị trí và nguyên nhân gây ngập. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị sẽ nghiên cứu đề xuất phương án cải tạo, bổ sung hệ thống thoát nước tại khu vực, báo cáo UBND phường xem xét, chỉ đạo thực hiện theo quy định và khả năng nguồn lực.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường kính báo cáo UBND phường để biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Phan Văn Phương