

Số: 1257 /SGTVT-AT&QLGT.
V/v đảm bảo ATGT trên QL49B

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 7 năm 2019

Kính gửi:

- Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông;
- Công ty CP Đường bộ I.

Sở Giao thông Vận tải đã nhận được các công văn, ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và UBND huyện Phú Lộc về việc đảm bảo ATGT trên tuyến Quốc lộ 49B các đoạn đang thi công, các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường, Sở GTVT có ý kiến như sau:

1. Đoạn Km83-Km93, QL49B đã thi công hoàn thiện thảm nhựa, hiện nay lưu lượng giao thông ở đoạn tuyến này tăng cao, đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông. Đề nghị Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông chỉ đạo nhà thầu nhanh chóng thực hiện các hạng mục về an toàn giao thông cấp thiết, tránh xảy ra các tai nạn đáng tiếc: sơn tim đường, xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn ở đường dẫn vào cầu Bến Đò (Km84+300) và 2 đầu dải phân cách giữa cầu Bến Đò. Rà soát lại các vị trí có nguy cơ tai nạn giao thông để bổ sung các giải pháp đảm bảo ATGT.

2. Công ty CP Đường bộ I thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT sau: lắp đặt 2 biển đèn vàng cảnh báo ở nút giao QL49B-QL1 (hầm Phước Tượng) ở trên tuyến QL49B và QL1; sơn 2 cụm gờ giảm tốc ở Km83+600 ở 2 đầu cổng trường THPT Vinh Lộc và ngã tư đập Cửa Lác Km22+200; bổ sung tám tôn dạng tam giác dán phản quang trên gờ lan can cầu hộp Km99+600; sửa chữa các biển tên cầu Mụ Tú, Đập Làng, Khe Sến (kinh phí bảo trì). Rà soát các điểm mất an toàn giao thông để đề xuất phương án khắc phục.

Giao phòng An toàn & Quản lý Giao thông theo dõi, nhắc nhở các đơn vị thực hiện, đảm bảo ATGT và báo cáo lãnh đạo Sở để chỉ đạo kịp thời.

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cục ĐBVN (thay báo cáo);
- UBND huyện Phú Lộc
- Lưu: VT, QLGT.

**KT/GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

LÊ CÔNG DIỄN