

Số:/BB-DLNSH

Huế, ngày 28 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, vào lúc 14 h 20 ngày 28 / 10 / 2021, tại... Kiệt 238 Bù Thị Xuân
Thành phần tham dự gồm có:

- Đại diện Điện lực Nam Sông Hương:

- Ông: Chức vụ:
- Ông: Cai Việt Báu Chức vụ: P. KCH - KCT.....

- Đại diện:

- Ông (Bà): Nguyễn Văn Tâm Chức vụ: Đại diện khách hàng

- Đại diện:

- Ông (Bà): Chức vụ:
- Ông (Bà): Chức vụ:

1. Nội dung biên bản:

Theo nội dung phản ánh trên Huê - S tại lượt 1/238 Bù Thị Xuân, P. Phường Đức, TP Huế về việc có các cột điện bị nghiêng dễ gây đổ, mất an toàn trong mùa mưa bão. Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường lưới điện hạ thế Đ. Nam Sông Hương quản lý, các vị trí cột tại lượt 238 Bù Thị Xuân bị nghiêng tiên là do dân tự dây đề kéo dây sau công tơ vào nhà đang bị nghiêng dễ gây đổ. Điện lực Nam Sông Hương đã giải thích cho khách hàng về việc nếu chưa các vị trí cột trên thực tế trách nhiệm của người dân tại lượt có dây kéo tiên cột điện. Về việc đề giải quyết vấn đề dây sau công tơ kéo ra nhà theo lư Nam sông Hương sẽ tiến hành khảo sát hiện trường lưới điện và bổ sung các vị trí cột vào lượt nêu được sự đồng ý của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế.

Kết luận:


- Các vị trí cột nghiêng tương lai, các hộ dân có dây kéo tiến cột có trách nhiệm sửa chữa.
- Điện lực Nam Sông Hương về tên hành danh gia' lui hiện trạng lưới điện tại lưới 1/238 Bù Tu Xấp đề xin đề xuất xây dựng nhanh và vào lưới nên được Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế chấp thuận.


Biên bản kết thúc vào ... h ... cùng ngày và được lập thành ... bản, hai bên đã đọc thống nhất và cùng nhau ký tên.

ĐẠI DIỆN

ĐẠI DIỆN

ĐẠI DIỆN ĐIỆN LỰC
NAM SÔNG HƯƠNG


Nguyễn Văn Tâm


Cai Việt Báu.