

Số: 163/KTHT

Phú Vang, ngày 18 tháng 12 năm 2023

Về việc sửa chữa đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư phía đầu Cầu Trường Hà bị hỏng và lớp sơn phủ bị bong tróc.

Kính gửi: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Vang nhận được phản ánh của người dân về việc đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư phía đầu Cầu Trường Hà bị hỏng và lớp sơn phủ bị bong tróc.

Sau khi nhận được phản ánh, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã kiểm tra, sửa chữa đèn tín hiệu giao thông và đã hoạt động ổn định trở lại. Đối với việc lớp sơn phủ bị bong tróc, trong thời gian đến phòng Kinh tế - Hạ tầng sẽ tiến hành khảo sát, kiểm tra tất cả các cụm đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện để khắc phục, sửa chữa.

*(Đính kèm hình ảnh đơn vị thi công đã tiến hành xử lý)*

Trên đây là ý kiến trả lời phản ánh của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND huyện (b/c);
- Lưu.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hồ Anh Thuận**

*(Kèm theo Công văn số 163/KTHT ngày 18/12/2023 của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Vang)*

