

Số: 966/BC-KTHT

Phú Lộc, ngày 24 tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO

Phản ánh từ Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Phòng Kinh tế và Hạ tầng nhận được phản ánh từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế: “Tôi xin phản ánh về cột đèn giao thông tại ngã ba La Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Cột đèn giao thông chỉ báo đèn vàng, không có xanh đỏ, gây nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông. Cột đèn giao thông chỉ báo đèn vàng, xảy ra tình trạng này gần 1 tháng nay và sau 15h thì chỉ báo đèn vàng, buổi sáng thì báo vàng, xanh, đỏ. Kính mong cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Xin chân thành cảm ơn Hue-S rất nhiều”. Về nội dung này, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã có tham mưu UBND huyện Công văn số: 3294/UBND-KTHT ngày 15/7/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba La Sơn, Km848+875, xã Lộc Sơn và Công văn số 4118/UBND-KTHT ngày 27/8/2024 về việc sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba La Sơn, Km848+875/QL1, xã Lộc Sơn (lần 2) gửi Khu Quản lý Đường bộ II, Văn phòng QLDB II.5 và UBND tỉnh. Phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện văn bản kiến nghị đồng thời đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện trong thời gian tới.

Trân trọng kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- UBND xã Lộc Sơn;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Võ Đại Thắng