

Số: /TTr-UBND

Quảng Điền, ngày tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở khẩn cấp
các đoạn đê xung yếu trên địa bàn xã Quảng Điền

Kính gửi:

- UBND thành phố Huế;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Tài chính thành phố Huế

Xã Quảng Điền nằm ở cuối hạ lưu sông Bồ; trong những năm qua, do thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều đoạn đê xung yếu đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại các thôn: Niêm Phò, Phò Nam, Phước Yên, Tân Xuân Lai, xã Quảng Điền (thuộc xã Quảng Thọ cũ); đặc biệt, trong đầu tháng 9/2025 xuất hiện tại thôn Niêm Phò có 02 điểm sạt lở, tại thôn Phò Nam có 01 điểm *(có sơ đồ các vị trí sạt lở kèm theo)*.

Các điểm sạt lở này lấn sâu vào đường giao thông dân sinh và các khu dân cư (điểm sạt lở ở thôn Niêm Phò dài khoảng 120 m, lấn sâu vào mặt đường giao thông khoảng 1,2m; các điểm còn lại sạt lở vào ngay sát nhà dân). Trước mắt, UBND xã đã thực hiện khoanh vùng hiện trường khu vực sạt lở, lắp biển báo, phân luồng giao thông, không cho ô tô, xe có tải trọng lớn lưu thông qua các đoạn đê này; tiến hành khảo sát, cho gia cố tạm thời.

Ngoài các vị trí sạt lở đã được khảo sát, đưa vào dự án Kè chống sạt lở Sông Bồ đoạn qua các xã Quảng An, Quảng Thọ, Quảng Phước (cũ), với tổng mức đầu tư 39 tỷ đồng; hiện nay, nhiều vị trí phát sinh mới chưa được lập dự án, cần được khắc phục khẩn cấp, trong đó có đoạn sạt lở ở thôn Niêm Phò dài khoảng 120 m, với kinh phí dự kiến khắc phục khoảng 2,5 tỷ đồng.

Tình trạng sạt lở tại các vị trí này nguy cơ tiếp tục diễn ra, đặc biệt mùa mưa, lụt đang đến gần, sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân nếu không được khắc phục, xử lý kịp thời.

UBND xã Quảng Điền kính trình UBND thành phố Huế; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Tài chính quan tâm hỗ trợ kinh phí để khắc phục các điểm sạt lở nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chi cục thủy lợi và biến đổi khí hậu;
- CT, các PCT. UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ánh Cầu

Phụ lục SƠ ĐỒ CÁC VỊ TRÍ SẠT LỖ


(kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày /9/2025 của UBND xã Quảng Điền)

1. Thôn Niêm Phò

- Vị trí sạt lở 1: Thôn Niêm Phò, xã Quảng Điền, từ điểm có tọa độ 16.540992, 107.522848 đến điểm có tọa độ 16.541577, 107.523924.
- Hiện trường sạt lở: chiều dài sạt lở khoảng 120m, lấn sâu vào mặt đường giao thông khoảng 1,2m.



- Vị trí sạt lở 2: Thôn Niêm Phò, xã Quảng Điền, từ điểm có tọa độ 16.554251, 107.532095 đến điểm có tọa độ 16.553231, 107.531628.
- Hiện trường sạt lở: chiều dài sạt lở khoảng 130m, lấn sâu vào nhà dân



2. Thôn Phò Nam

- Vị trí sạt lở: Thôn Phò Nam, xã Quảng Điền, từ điểm có tọa độ 16.544335, 107.519222 đến điểm có tọa độ 16.544165, 107.519742.
- Hiện trường sạt lở: chiều dài sạt lở khoảng 70m, lấn sâu vào nhà dân



CÁC HÌNH ẢNH TẠI KHU VỰC SẠT LỞ





