

V/v trả lời phản ánh Kiến nghị “ Đề nghị sửa đèn giao thông tại vị trí ngã tư QL49B Vinh Thanh- Cầu Trường Hà, xã Phú Vinh, TP Huế, vị trí cột đèn hướng Vinh Thanh đi Phú Diên cũ. Đèn mất đếm số. Đề nghị sửa gấp ạ”

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân xã Phú Vinh .

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND xã Phú Vinh về việc xác minh, trả lời phản ánh của người dân về “ Đề nghị sửa đèn giao thông tại vị trí ngã tư QL49B Vinh Thanh- Cầu Trường Hà, xã Phú Vinh, TP Huế, vị trí cột đèn hướng Vinh Thanh đi Phú Diên cũ. Đèn mất đếm số. Đề nghị sửa gấp ạ ”.

Sau khi nhận được phản ánh, Phòng Kinh tế đã cử chuyên viên phụ trách lĩnh vực được phân công đã tiến hành kiểm tra thực địa, Sau khi kiểm tra thực tế thì phát hiện hệ thống đèn tín hiệu đếm ngược thời gian đèn đỏ tại vị trí cột đèn thuộc thôn 2 xã Phú Vinh hướng từ xã Vinh Thanh đi Phú Diên cũ bị chập chạp nên chỉ số đếm giây tại đồng hồ nhảy số chưa đảm bảo. Phòng Kinh tế đang hợp đồng với đơn vị tư vấn để tiến hành khảo sát đánh giá mức độ hư hỏng để đề xuất kinh phí sửa chữa khắc phục sớm trong thời gian tới.

Phòng Kinh tế kính báo cáo UBND xã biết và thông tin lại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Thành phố Huế./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Võ Vĩnh Lai