

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

**V/v không che chắn trong quá trình thi công công trình tại địa chỉ 14 kiệt 33 An
Dương Vương gây nguy hiểm**

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 25/09/2019 tại địa chỉ 14 Kiệt 33 An Dương Vương

I. THÀNH PHẦN BAO GỒM:

1) UBND Phường An Đông

1. Đ/c: Tạ Dương Anh Tuấn

PCT UBND phường An Đông

2. Đ/c: Lê Quốc Thắng

CC Địa chính – Xây dựng

2) Công an phường An Đông

1. Đ/c: Nguyễn Thế Trung Dũng

Công an phường An Đông

3) Đ/d hộ dân có liên quan

1. Đ/c: Kiều Minh Thuận

Chủ hộ

2. Đ/c:

.....

II. NỘI DUNG

Ngày 03/8/2019, Ủy ban Nhân dân phường An Đông có nhận được phản ánh trên Hệ thống thông tin dịch vụ đô thị thông minh Thừa Thiên Huế về việc Công trình thi công không che chắn, gây nguy hiểm cho người dân đi đường tại số nhà 14 kiệt 33 An Dương Vương

Nay, UBND phường An Đông tiến hành phối hợp Công an phường An Đông xử lý, khắc phục sự việc trên.

III. Kết quả làm việc:

- Qua làm việc, Ông Kiều Minh Thuận đã nêu ra việc trên căn nhà...
khác nhau và cùng kết thúc trong vòng 5 ngày kể từ ngày làm việc để tiến hành...
che chắn, đảm bảo an toàn cho người dân đi đường.

Đ/d UBND P. An Đông



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đà Dương Anh Tuấn

Đ/d Công an P. An Đông

Nguyễn Thế Trung Dũng

Đ/d hộ dân có liên quan

Kiểm Minh Quyền