

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN QUẢN LÝ KHU VỰC
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Số : 149.7/BQLKV-QLHT,KT

“V/v Giải phóng hành lang hệ thống
thoát nước thải để thuận lợi trong công
tác nạo vét hệ thống mương tại giữa 2
dãy lô B7/5, B7/6, B7/7, B7/8 và
B8/4, B8/5, B8/6, B8/7 thuộc
Khu dân cư KV4 – P.Xuân Phú”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2019.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Phường Xuân Phú.

Ngày 08/12/2019, Ban đã nhận được thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân qua trang tuongtac.thuathienhue.gov.vn có nội dung về việc “*Hệ thống cống thoát nước phía sau các lô B7/5, B7/6, B7/7, B7/8, B8/4, B8/5, B8/6, B8/7 thuộc Khu quy hoạch Xuân Phú đã hỏng từ 1 năm nay, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và sức khỏe nghiêm trọng. Kính đề nghị giải quyết sớm!*”.

Qua kiểm tra thực tế hiện trường tại vị trí nói trên, Ban nhận thấy các hiện tượng rào chắn ; xây lấn chiếm trên mương; mở rộng không gian sinh hoạt của người dân trên hệ thống mương rất phổ biến (theo hồ sơ bản vẽ, hành lang an toàn của hệ thống thoát nước giữa các dãy lô là 02m; mương thoát nước bề rộng 01 m). Việc lấn chiếm, sử dụng trái phép nói trên đã gây khó khăn trong việc kiểm tra, đánh giá hiện trạng để có giải pháp xử lý trong việc duy tu nạo vét (ảnh chụp kèm theo).

Vì vậy, để có mặt bằng thuận lợi trong việc kiểm tra, đề xuất giải pháp xử lý của hệ thống mương nói trên. Ban kính đề nghị Quý Phường có kế hoạch kiểm tra, giải phóng toàn bộ việc sử dụng trái phép của các hộ dân để trả lại nguyên trạng ban đầu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban ;
- Lưu VT, QLHT,KT;



KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trần Nhật Tuấn

HÌNH ẢNH RÀO CHẮN, LẤN CHIẾM MƯỜNG THOÁT NƯỚC TRÁI PHÉP



MỞ RỘNG KHÔNG GIAN SINH HOẠT TRÊN MƯƠNG THOÁT NƯỚC

