

BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ

(Theo phản ánh hiện trường)

Hôm nay, vào lúc 14... giờ... 30... phút ngày 29 tháng 01 năm 2021

Tại: Nhà máy Cao su thôn Xuân Phú, xã Hương Phú

I. Thành phần tham gia

- Ông: Trần Quang - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường
- Bà: Võ Thị Thu Nga - Chuyên viên phòng TN & MT
- Ông: Nguyễn Ngọc Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Phú
- Ông: Nguyễn Tý - CC TN & MT UBND xã Hương Phú
- Ông: Dương Quang Thanh - Giám đốc Nhà máy Cao su
-
-

II. Nội dung: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện về việc xử lý thông tin phản ánh hiện trường theo Công văn số 137/UBND-VP ngày 28/01/2021.

- Nội dung phản ánh: 9h00 ngày 27/01/2021 nhà máy chế biến mủ cao su Nam Đông đóng tại thôn Xuân Phú, Hương Phú, Nam Đông, Thừa Thiên Huế thường xuyên xả thải ra môi trường gây ô nhiễm và mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Kính chuyển cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý.

- Địa chỉ: <https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/?pa=33797>

III. Kết quả kiểm tra

- Ý kiến tham gia:
Ông: Nguyễn Ngọc Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Phú phản ánh qua kiểm tra thực tế có khói mủ đen, không mùi từ việc đốt lò hơi; nước rỉ có màu đen thải ra tại công đoạn xử lý mủ (không phải khi nước tan chảy ra môi trường), không mùi.

- Một số bộ dân sinh xung quanh chi phần ảnh có màu đất từ
cao su từ hoạt động nhà máy.

2) y/biến nhà máy

- Ông: Dũng Quang Thanh - Giám đốc Nhà máy:

Việc xử lý nước thải của nhà máy bằng công nghệ sinh học,
việc nước rỉ rác chảy ra môi trường do xử lý từ quá trình đốt là
hà cũng với nước thải sinh hoạt của công nhân nhà máy.

Do việc đốt bằng củi thải hơi ẩm nên có màu đen
nhà máy ngừng hoạt động từ 01/02/2021 đến tháng 5/2021
mức hoạt động thấp.

- Giải pháp để khắc phục: Ngăn bộ thoát riêng của nước
thải sinh hoạt và nước từ hệ thống lò hơi (hàn thành
tháng 02/2021).

IV Các biện pháp, kế hoạch:

- Đề nghị Công ty thực hiện theo các giải pháp khắc
phục như đã tính bày (hàn thành tháng 02/2021).

- Các biện pháp giảm thiểu theo quá trình đốt từ lò
hà bằng các nguyên liệu thân thiện với môi trường.

- Đề nghị địa phương tiếp tục theo dõi quá trình khắc phục
của nhà máy.

Biên bản được lập vào lúc 15.. giờ 15.. phút cùng ngày và được mọi người tham gia thống nhất./.


THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Phòng TN&MT


Võ Thị Thu Thảo

2. Phòng KT&HT

3. Xã Hương Phú


Nguyễn Ngọc Thành

4. Thôn Xuân Phú


Nguyễn Kỳ

5. Nhà máy Cao su


Đường Quang Chanh

