

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

**Về việc kiểm tra hiện trường đề Tây phá Đông đoạn qua xã Phú An,
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế**

Hôm nay, ngày 18 tháng 3 năm 2021 tại UBND xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi tiến hành làm việc với những nội dung sau:

I. Thành phần

1. Đại diện Chi cục Thủy lợi Thiên Huế

Ông: Nguyễn Lương Minh	Chức vụ: Trưởng phòng Thanh tra, pháp chế
Ông: Nguyễn Lành	Chức vụ: CV phòng quản lý đề điều

2. Đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Vang

Ông: Nguyễn Đương	Chức vụ: Phó trưởng phòng
Ông:	Chức vụ:

3. Đại diện UBND xã Phú An

Ông: Phan Đình Thi	Chức vụ: Phó Chủ tịch
Ông: Vương Hưng Ngân	Chức vụ: Công chức địa chính xây dựng
Ông: Nguyễn Thị Thanh Trâm	Chức vụ: Công chức địa chính NNMT

II. Nội dung kiểm tra, làm việc

Các bên cùng tiến hành kiểm tra tại hiện trường tuyến đề Tây Phá Đông, đoạn qua xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến nội dung phản ánh của công dân về việc “Lăng vôi xây khuất tầm nhìn khi đi vào ban đêm, dân đi thể dục nhiều, rất nguy hiểm”.

Thời điểm kiểm tra, tại vị trí có tọa độ X= 567112 và Y= 1826288 đoạn Km2+620 thuộc tuyến đề Tây Phá Đông, qua xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế có tình trạng người dân xây dựng mở rộng “Lăng vôi”. Việc xây dựng mở rộng “Lăng vôi” là vi phạm; làm ảnh hưởng đến công trình đề điều và giao thông đi lại trên tuyến, đặc biệt vào thời điểm đêm tối.

Đối với vụ việc vi phạm nói trên, việc kiểm tra, xử lý thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã, được quy định tại Khoản 1, Điều 24 về trách nhiệm bảo vệ đề điều và Khoản 3, Điều 43 về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý nhà nước về đề điều của Luật Đề điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Vì vậy Chi cục Thủy lợi và Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Vang đã đề nghị UBND xã Phú An tiến hành kiểm tra xử lý theo quy định.

Tại hiện trường, do không có Chủ công trình xây dựng, vì vậy UBND xã Phú An đã tiến hành lập biên bản yêu cầu các công nhân ngừng thi công xây dựng công trình “Lăng vôi” nói trên kể từ 15h00’ ngày 18/3/2021. Các bên liên quan cũng yêu cầu UBND xã Phú An theo dõi, giám sát hoạt động xây dựng tránh tình trạng xây dựng tiếp tục; đồng thời liên hệ, mời Chủ công trình để tiến hành xử lý, giải quyết dứt điểm vụ việc nói trên.

III. Đề nghị

Từ những nội dung nói trên, để đảm bảo an toàn cho công trình đê điều và đảm bảo an toàn giao thông đoạn qua khu vực nói trên, Hội đồng thống nhất yêu cầu UBND xã Phú An nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

- UBND xã Phú An tổ chức mời Chủ công trình khẩn trương xử lý nhằm đảm bảo an toàn công trình đê điều theo quy định; đồng thời báo cáo kết quả xử lý trước ngày 26/3/2021 gửi UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Vang và Chi cục Thủy lợi Thừa Thiên Huế để theo dõi, tổng hợp.

- UBND xã Phú An cần tiếp tục tăng cường phổ biến pháp luật về đê điều, thủy lợi và phòng, chống thiên tai đến với người dân trên địa bàn toàn xã; đặc biệt là người dân sinh sống gần khu vực công trình đê điều, hạn chế tình trạng vi phạm ảnh hưởng an toàn công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn xã quản lý theo quy định.

Biên bản kiểm tra hiện trường này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, làm căn cứ để các đơn vị liên quan theo dõi quá trình xử lý, đảm bảo an toàn công trình đê điều đoạn qua xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế./.

HỘI ĐỒNG THỐNG NHẤT KÝ TÊN

**CHI CỤC THỦY LỢI
THỪA THIÊN HUẾ**

**PHÒNG NNPTNT
HUYỆN PHÚ VANG**

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHÚ AN**

**PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Thi**

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Wang Huong Ngan