

No. ....  
Date .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

## BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG

Hôm nay, ngày 25 tháng 8 năm 2021. Tại vị  
trí hiện trường Km 0+820, chúng tôi gồm có:

1. Đại diện Sở GTVT Thừa Thiên Huế:

Ông: Lê Quang Thắng Chức vụ: Chuyên viên

2. Đại diện đơn vị quản lý: Công ty CP Đường bộ TP Huế

Ông: Nguyễn Duy Minh Chức vụ: TP QLGT

3. Đại diện UBND xã Quảng Phú:

Ông: Võ Tân Phương Chức vụ: Địa chính.

4. Ông: Trần Đại Hào Chức vụ: Trưởng thôn

Qua khảo sát, kiểm tra thực địa tại hiện trường  
tại tuyến đường tỉnh 11A, chúng tôi thống nhất đưa  
ra biên bản một số nội dung như sau:

1. Không có vị trí hạ lưu thoát nước trên đoạn  
ngập nước.

2. Trước mắt để đảm bảo thoát nước để nghỉ  
đơn vị quản lý tương tự làm việc với các hộ dân  
giải phóng cái vật (cát, sỏi, đá) để đảm bảo thoát  
nước tạm thời. dọc hai bên có đường nông thôn HLATĐB

3. Do nguồn kinh phí hạn hẹp nên công trình nâng cấp  
Đường tỉnh 11A (đoạn Km 0 - Km 4) chỉ dừng từ phần  
một công trình, chưa bố trí hệ thống thoát nước dọc,  
Một phần với nguồn kinh phí duy tu hạn hẹp  
không thể khắc phục trực tiếp được, vì vậy sẽ

No. ....

Date .....

Lần dài 80' BTUT Thỏa Thuận Huế sẽ (chào) sát,  
lập kế hoạch để đầu tư xây dựng hệ thống thoát  
nước dọc để đảm bảo thoát nước tiếp đoạn tuyến.

Biên bản được lập xong hồi 10 giờ 30 phút cùng  
ngày, đọc lại thống nhất cùng ký tên.

Đại diện 80' BTUT  
Thỏa Thuận Huế

Lê Quang Trọng

Đại diện đơn vị quản  
lý đường bộ

Nguyễn Duy Minh

Đại diện UBND  
Xã Quảng Phú

Ông Tài Phụng

Thôn Phú Lễ

Trần Đại Kào