



BIÊN BẢN

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 30... phút, ngày 20... tháng 9... năm 2021...

Tại ... 25... Kiệt 5.6... Nguyễn Công Trứ...

Chúng tôi gồm có:

- Ông (bà) : Hoàng Văn Thắng... Chức vụ... Công An - XD...
- Ông (bà) : Trần Văn Hùng... Chức vụ... Quản lý Công trình tại 25/56
- Ông (bà) : ... Chức vụ... Nguyễn Công Trứ...
- Ông (bà) : ... Chức vụ...
- Ông (bà) : ... Chức vụ...
- Ông (bà) : ... Chức vụ...

Nội dung: Hiện tại, xác minh thấy từ phía chủ thầu hệ thống thu về công trình đang thi công tại 25/56 Nguyễn Công Trứ tạm dừng thi công hơn 2 năm chưa trả quyền hệ thống giao giá sát đúng hết cả khối này gây nguy hiểm cho người đi đường và các hộ dân xung quanh.


Nên đây, UBND phường tổ chức họp thực tế phân tích về công trình 25/56 Nguyễn Công Trứ tạm dừng thi công gần 2 năm hiện tại vẫn chưa hệ thống giao giá lại trước công trình đưa làm việc với Quản lý công trình, UBND phường gửi câu chủ công trình phải trả lại toàn bộ công trình, phải đảm bảo an toàn về hệ thống bao che khu vực công trình xây dựng. Thời gian thực hiện trong vòng 03 ngày kể từ ngày làm việc, nếu chủ thầu từ chối thực hiện, UBND phường sẽ xử lý theo quy định.

* X. Hiện ông Trần Văn Hùng... Công trình xây dựng về thi công trong thời gian tới; Qua trình thi công sẽ thực hiện hiện tại, gia cố hệ thống giao giá và bao lưới đảm bảo an toàn trong quá trình thi công làm hết sẽ khác phục đảm bảo an toàn cho hệ thống giao giá.

.....báo triển quanh cây hình trụ 0.3 ngày, và sinh ra L. ở
.....cây hình trụ gây ảnh hưởng đến các hệ sinh thái quanh.


Biên bản được lập vào lúc 16. giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc lại biên bản cùng nghe và ký tên.

Đ/d Công trình xây dựng



Trần Văn Hùng

Đ/d UBND Phường



Hồng Văn Thang