

Số: 486 /BC-UBND

Hương Phú, ngày 01 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO
Kiểm tra xử lý phản ánh hiện trường của công dân

Kính gửi: UBND huyện Nam Đông

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND huyện về việc chủ trì phối hợp các cơ quan đơn vị kiểm tra, xử lý và trả lời, kèm theo ảnh chụp hiện trường để cập nhật hệ thống theo công văn số 1323/UBND-VP ngày 29 tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Nam Đông về việc xử lý phản ánh hiện trường của công dân.

1. Nội dung công dân phản ánh

Đoạn đường tránh huyện Nam Đông gần nhà máy dăm xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh TT Huế, nhiều xe tải chở đất rơi vãi quá trời, video quay ngày 23/9/2021. Kính gửi các cơ quan chức năng kiểm tra nhắc nhở.

2. Địa chỉ truy cập: <https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/phan-anh/xe-tai-cho-dat-roi-vai-a50186.html>

Phản ánh ngày 23/9/2021

UBND xã Hương Phú báo cáo kết quả kiểm tra xử lý như sau:

Ủy ban nhân dân xã Hương Phú đã ban hành công văn số 475/UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 về việc bảo đảm vệ sinh môi trường trong việc khai thác vận chuyển san lấp mặt bằng gửi Công ty TNHH Viên nén RENEN (Có công văn kèm theo).

Bên cạnh đó, vào ngày 27/9/2021 UBND xã đã lập đoàn kiểm tra hiện trường việc khai thác vận chuyển đất làm vật liệu san lấp đối với Công ty TNHH Viên nén RENEN. Qua kiểm tra hiện trường quá trình vận chuyển đất, bùn rơi vãi dọc tuyến đường trước nhà máy viên nén làm ô nhiễm môi trường và an toàn giao thông. Đoàn đã lập biên bản tạm đình chỉ để khắc phục (có biên bản kèm theo).

Đến nay đơn vị đã khắc phục xong. (Có hình ảnh kèm theo)

Nay UBND xã Hương Phú báo cáo UBND huyện kết quả kiểm tra xử lý phản ánh của người dân để trả lời HueS.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Bảo Thắng

Tại thời điểm kiểm tra



Sau thời điểm kiểm tra

