

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN XÁC NHẬN HIỆN TRƯỜNG

Công trình: Xử lý sạt lở bờ sông Bù Lu đoạn qua thôn Cảnh Dương

Địa điểm: Xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

I. Thành phần tham gia nghiệm thu:

1. Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế.

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| - Ông: Lê Thành Nhân | Chức vụ: Phó Giám đốc |
| - Ông: Đặng Ngọc Quốc An | Chức vụ: TP Kỹ thuật |
| - Ông: Nguyễn Mạnh | Chức vụ: Giám sát kỹ thuật |

2. Đơn vị tiếp nhận quản lý: UBND Xã Lộc Vĩnh

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| - Ông: Lê Công Minh | Chức vụ: Chủ tịch |
| - Ông: Bùi Ngọc Thơ | Chức vụ: Trưởng thôn. |

3. Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xây dựng Long Phụng

- | | |
|-------------------|-------------------|
| - Ông: Phạm Luyến | Chức vụ: Giám đốc |
|-------------------|-------------------|

II. Thời gian tiến hành kiểm tra hiện trường:

- Bắt đầu: 15 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2021.
- Kết thúc: 16 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2021.

III. Nội dung kiểm tra hiện trường:

- Căn cứ vào hình ảnh phản ánh hiện trường trên Huế-S ngày 24/10/2021 và biên bản kiểm tra hiện trường ngày 25/10/2021.

+ Chúng tôi cùng kiểm tra và xác nhận vị trí hư hỏng mà Huế - S đã phản ánh đến nay đã khắc phục xong đảm bảo chất lượng và mỹ thuật. (kèm theo hình ảnh đã khắc phục).

IV. Các ý kiến khác: không

V. Kết luận: Đạt yêu cầu.

HỘI ĐỒNG THỐNG NHẤT KÝ TÊN

Đ/D CHỦ ĐẦU TƯ

Ban QLDA Đầu tư Xây Dựng Công trình NN&PTNT



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Thành Nhân

Đặng Ngọc Quốc An
Nguyễn Mạnh

Đ/D BÊN TIẾP NHẬN
UBND Xã Lộc Vĩnh



Lê Công Minh

*Đã vi' Thi công đở khai phục
thôn trường
nhất
Đầu Ngạc Đò*

Đ/D CÁC NHÀ THẦU THI CÔNG
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xây dựng Long Phụng



Phạm Luyến

phạm Văn Lộc

