



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN

Khảo sát hiện trạng đường mương thoát nước 3 xóm kiệt 103 TDP Bao Vinh,
phường Hương Vinh

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 2022, tại hiện trường khu vực kiệt 103, TDP Bao Vinh, chúng tôi gồm có:

I. Đại diện UBND phường Hương Vinh:

1. Ông(bà): Nguyễn Quang Ngọc - Công chức ĐC - XD – MT - DT;
3. Ông (bà): -

I. Đại diện tdp Bao Vinh:

1. Ông(bà): Trương Thái - BT chi bộ, TT TDP Bao Vinh.

Thường trú: TDP Bao Vinh, phường Hương Vinh, thành phố Huế.

IV. Nội dung:

Nhận được phản ánh từ Huế S nội dung “ Đường cống thoát nước 3 xóm kiệt 103 Bao Vinh, phường Hương Vinh, thành phố Huế vẫn còn ứ đọng nước và mùi hôi mặc dù ông Đình Nam đã xây một đường thoát nước riêng. Kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục xử lý tình trạng này”.


Cán bộ Địa chính phường phối hợp với TDP Bao Vinh tiến hành kiểm tra hiện trạng tại khu vực phản ánh trên. Sau khi kiểm tra thực tế, phía ông Trương Thái Tổ trưởng TDP Bao Vinh có ý kiến như sau:

Nguyên nhân nước ứ đọng tại các đường rãnh thoát nước thuộc kiệt 103 Bao Vinh không phải do cơ sở sản xuất từ nhà ông Trần Đình Nam, mà do nước thải sinh hoạt từ nhà các hộ dân trong khu vực thải ra. Trước đây hằng tháng, quý các hộ dân tại khu vực này thường triển khai khơi thông đường rãnh, thời gian gần đây không tổ chức làm vệ sinh khơi thông rãnh nên thoát nước chậm, ứ đọng, gây mất vệ sinh môi trường.

Tổ dân phố sẽ vận động nhân dân khu vực kiệt 103 làm vệ sinh, khơi thông mương, cống thoát nước tại khu vực trên.

Biên bản làm việc kết thúc lúc 10 giờ 00 cùng ngày; lập xong đọc mọi người nghe, thống nhất ký tên./.

Đại diện UBND Phường:





Nguyễn Quang Ngọc

Đại diện TDP Bao Vinh:



Trương Châu