

BÁO CÁO

**Về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm Giám sát điều hành
đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc.

Thực hiện nội dung Công văn số 4817/UBND-ĐTTM ngày 08/11/2023 của Ủy ban nhân huyện Phú Lộc về việc kiểm tra, giải quyết phản ánh của công dân từ Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường liên quan đến đề nghị có phương án xử lý đường hư hỏng tại TDP4, thị trấn Phú Lộc. Nội dung như sau: “*Kính gửi cơ quan chính quyền. Mong cơ quan có biện pháp xử lý đường đi hư hỏng nghiêm trọng, đường luôn trong tình trạng nước ngập quanh năm. Kính mong cơ quan liên quan vào việc để dân TDP4, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc được đi lại sạch sẽ an toàn. Xin cảm ơn quý cơ quan đã quan tâm*”.

Ngày 13/11/2023, Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Lộc tiến hành mời các ngành liên quan để tiến hành kiểm tra và đề xuất phương án giải quyết.

Qua buổi làm việc xác định vị trí phản ánh nêu trên là vị trí cầu đường sắt đoạn Km727+858, đây là cầu đường sắt dùng vào mục đích thoát nước chứ không phải sử dụng vào mục đích để đi lại, đoạn đường đi bị ngập nước nêu trên là do người dân tận dụng để đi lại bên dưới cầu thoát nước đường sắt, nên về mùa mưa nước thường xuyên ứ đọng. Do đây là cầu dùng cho thoát nước không phải lối đi của người dân. Căn cứ điểm a, khoản 3, điều 10 của Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt: “*Phạm vi bảo vệ cầu mỗi bên là 05m*”. Như vậy, phạm vi nêu trên là thuộc đất của hành lang an toàn giao thông đường sắt nên không được xây dựng. Như vậy, UBND thị trấn Phú Lộc không có cơ sở để xử lý, khắc phục, sửa chữa đoạn đường nêu trên..

Vậy, UBND thị trấn Phú Lộc kính báo cáo UBND huyện được biết và xem xét giải quyết.

Trân trọng kính báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hiền