

Thị trấn Phú Lộc, ngày 25 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

**Về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm Giám sát điều hành
đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế**

Thực hiện nội dung Công văn số: 5027/UBND-NN ngày 13/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc về việc kiểm tra, xử lý, báo cáo nội dung phản ánh tại Hệ thống giám sát hiện trường của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: “Kính gửi cơ quan chức năng hiện tại ở TDP9, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc, đoạn gần vườn quốc gia Bạch Mã trước đây là nhà ở, giờ khai thác đường kênh nước gần khu đất của ông Nhân. Hiện mùa lũ quét đã xảy ra sạt lở đường gây hư hại và nguy hiểm cho người dân”. Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Lộc báo cáo như sau:

Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Lộc đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trạng nương nước theo phản ánh. Qua đối chiếu với hồ sơ địa chính thì nương bị xói lở như phản ánh thuộc đất của hộ gia đình, cá nhân theo đo đạc bản đồ địa chính qua các thời kỳ (Bản đồ địa chính đo đạc năm 2002, bản đồ địa chính đo đạc năm 2013 chỉnh lý 2017) thì phạm vi sạt lở thuộc đất vườn của hộ gia đình, cá nhân. Thời gian qua do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, các nguồn nước từ chân núi của vườn Quốc gia Bạch Mã đổ về tạo thành dòng chảy như phản ánh (ngoài vị trí nêu trên, vùng chân núi Bạch Mã do lượng mưa lớn còn nhiều khu vực nước chảy bị sạt lở như trên). Tuy nhiên, để đảm bảo toàn cho người dân hạn chế xói mòn và chống sạt lở, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Lộc sẽ khảo sát, mời các hộ dân liên quan vận động hiến đất và có phương án xử lý đảm bảo người dân sống ở khu vực nói trên. (Có hình ảnh kèm theo)

Vậy, UBND thị trấn Phú Lộc báo cáo UBND huyện Phú Lộc được biết.

Xin trân trọng kính báo cáo!

Nơi nhận:

- UBND huyện Phú Lộc;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hiền