

Số: 102/ĐLPĐ-KHKT
Về việc xử lý nội dung phản ánh
hiện trường Hue-S

Phong Điền, ngày 22 tháng 07 năm 2024

Kính gửi: UBND xã Phong Hòa.

Vừa qua Điện lực Phong Điền (ĐLPĐ) đã nhận được phản ánh từ Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung: “ *Đề nghị Chính quyền địa phương làm việc, can thiệp các công ty liên quan để di dời các trụ điện, trụ viễn thông sang vị trí khác, chứ ở vị trí hiện tại tuy không vi phạm lộ giới đường TL6 nhưng lại nằm gần giữa tim đường liên thôn do Nhà nước mới đầu tư xây dựng (khoảng 1 năm), rất nguy hiểm nhất là vào ban đêm. Tôi là người dân trong xóm Phú An, thôn Đức Phú này nên rất mong muốn được lắng nghe, tiếp thu và thực hiện trong thời gian sớm nhất*”.

Về vấn đề này ĐLPĐ có ý kiến như sau:

- Vị trí trụ điện theo phản ánh là vị trí B20 đường dây hạ thế TBA Đức Phú 1, hiện trạng là cột đôi CH-10 dây treo trên cột là cáp vện xoắn ABC 4x70mm² đi 3 hướng, vị trí cột nằm cách xa đường TL6 và nằm ở một góc bên lề đường liên thôn mới mở rộng không phải giữa tim đường theo như phản ánh, qua kiểm tra thực tế hiện trường xác định vị trí cột này không ảnh hưởng đến giao thông đường bộ (có hình ảnh đính kèm).

- Đối với các công trình xây dựng đường nông thôn mới kiểu mẫu, thuộc diện các công trình nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Do vậy công tác GPMB được thực hiện bằng các nguồn vốn ngân sách, vốn xã hội hóa hoặc địa phương vận động ...

- Tuy nhiên, qua kiểm tra vị trí cột này có hiện tượng hư hỏng do vận hành lâu năm, ĐLPĐ sẽ bố trí kế hoạch sửa chữa, nâng cấp trong năm 2026. Kính đề nghị địa phương hỗ trợ mặt bằng thi công để triển khai thực hiện.

- Rất mong sự phối hợp của UBND xã Phong Hòa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- UBND xã Phong Hòa;
- Phòng an toàn;
- Lưu: VT, KH-KT.hungtl.

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Tiếng

Trước khi chưa mở rộng đường



Sau khi mở rộng đường

