

Số: /BC-UBND

Lộc Thủy, ngày 28 tháng 10 năm 2024

### **BÁO CÁO**

**Về việc kiểm tra, giải quyết phản ánh của công dân từ Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường liên quan đến vỉa hè bị hư hỏng tại Khu tái định cư thuộc thôn Phú Cường Xuyên, xã Lộc Thủy.**

Kính gửi:

- Trung tâm Giám sát và điều hành đô thị thông minh tỉnh TT Huế;
- UBND huyện Phú Lộc.

Thực hiện nội dung Công văn số 5211/UBND-CT, ngày 25/10/2024 của UBND huyện Phú Lộc về việc kiểm tra, giải quyết phản ánh của công dân từ Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường liên quan đến vỉa hè bị hư hỏng tại Khu tái định cư thuộc thôn Phú Cường Xuyên, xã Lộc Thủy.

UBND xã Lộc Thủy đã liên hệ với Phòng Khai thác Quản lý hạ tầng Khu kinh tế để cùng phối hợp kiểm tra, xử lý tạm thời sự cố vỉa hè bị hư hỏng nêu trên (có hình ảnh kèm theo). Tuy nhiên, hiện nay vì ứng phó và khắc phục sau bão số 6 và tình hình mưa lớn đang xảy ra trên địa bàn nên việc khắc phục gặp khó khăn. Sau khi thời tiết ổn định, UBND xã Lộc Thủy sẽ phối hợp với Phòng Khai thác Quản lý hạ tầng Khu kinh tế khắc phục triệt để và có báo cáo cụ thể.



Trên đây là Báo cáo của UBND xã Lộc Thủy kiểm tra, giải quyết phản ánh của công dân từ Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường liên quan đến vỉa hè bị hư hỏng tại Khu tái định cư thuộc thôn Phú Cường Xuyên, xã Lộc Thủy. Trân trọng kính báo cáo.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Trung tâm Khai thác QLHT KKT;
- Lưu: ĐC, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Minh Thành**