

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BĐTPT-QLĐT

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2024

“V/v: xử lý rác thải bờ bãi, nước ô nhiễm và công trình xẻ đường lắp ống xong không lắp lại gây tai nạn, nguy hiểm do người dân phản ánh trên trang Hue-S”

Kính gửi: Liên danh Công ty CP tập đoàn IUC – Công ty CP tập đoàn BGI.

Ngày 23/12/2024, Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị (Ban QLDA) đã nhận được phản ánh của người dân tại trang web: tuongtac.thuathienhue.gov.vn có nội dung về việc “...cụm 2, xã Thủy Thanh, Hương Thủy (đối diện công ty số số). - Đường thấp trũng, rác thải bờ bãi, nước ô nhiễm và công trình xẻ đường lắp ống xong không lắp lại nên đã gây tai nạn, nguy hiểm. Đề nghị chính quyền địa phương, ban quản lý công trình cơ sở hạ tầng khắc phục gấp...”

Qua kiểm tra hiện trường, Ban QLDA nhận thấy phản ánh của người dân là có cơ sở, hiện nay nội dung phản ánh nói trên thuộc dự án Chính trang khu dân cư CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép thuộc khu A – Khu đô thị mới An Vân Dương do Quý đơn vị làm chủ đầu tư đang triển khai thực hiện. Với vai trò là đơn vị được UBND tỉnh giao quản lý chung Khu đô thị An Vân Dương, trong đó có vấn đề hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, Ban QLDA kính đề nghị Quý đơn vị kiểm tra hiện trường theo nội dung phản ánh nói trên (ảnh đính kèm) để có giải pháp xử lý, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông và vấn đề vệ sinh môi trường của người dân sống trong khu vực dự án. Đồng thời, phản hồi cho Ban QLDA về kết quả xử lý nội dung trên trước ngày 30/12/2024 để Ban QLDA có cơ sở trả lời cho người dân theo quy định.


Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị đề nghị Liên danh Công ty CP tập đoàn IUC – Công ty CP tập đoàn BGI khẩn trương phối hợp thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND xã Thủy Thanh (p/h);
- Giám đốc Ban (b/c);
- Lưu: VT; QLPTĐT.




KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trần Nhật Tuấn



Hình ảnh đường cát xẻ không được lấp lại gây ứ đọng nước, tạo ổ gà gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông



Hình ảnh rác thải bừa bãi, mất mỹ quan, vệ sinh môi trường