

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 ngày 3 tháng 12 năm 2024

Tại: Kiệt 72 Ngõ Hồ, Phường Hương Hồ, TP Huế

CHÚNG TÔI GỒM CÓ:

I/ Đại diện Điện lực Hương Trà:

- Ông: Đoàn Lê Nhật Sơn

- Chức vụ: C.B.KT

- Ông: Mai Anh Dũng

- Chức vụ: C.B.KT

II/ Đại diện: Khách hàng:

- Ông(Bà): Trần Văn Xén

- Chức vụ: Chủ nhà

- Ông(Bà):

- Chức vụ:

III/ Đại diện chính quyền địa phương:

- Ông(Bà):

- Chức vụ:

- Ông(Bà):

- Chức vụ:

IV/ Nội dung làm việc:

Căn cứ phôi ảnh Hua-s tại kiệt 72 Ngõ Hồ, Phường Hương Hồ
Hưng Trà và đường dây vào kiệt không có trụ điện để đóng ổ cắm
đang treo bên gốc cây banyan.

V/ Kết quả làm việc

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường Hua-s ảnh Hua-s, Đoàn Lê
Hưng Trà và đường dây vào kiệt 72 Ngõ Hồ 3,1m, treo qua
trên van lưới qua các chốt trên tại cột điện bị hư hỏng xuống cấp
nên tra ở tam công tá lán cây chái chom.

Tuy nhiên, các công tố nằm vì trí tường đất thấp và dây sau công
tố cây khách hàng nên không nên đặt bị xử xuống.

Đề nghị khách hàng:

Giải pháp xử lý tạm thời: Điện lực sẽ đưa các thùng công tố lên
cáp kết hợp xử lý tiếp xúc tại điểm đầu nối khách hàng sẽ phải lắp
xử lý dây sau công tố để đảm bảo an toàn.

Về lâu dài: Điện lực Hưng Trà sẽ đưa vào công trình đầu tư xây
dựng từ năm 2026 để đầu tư đồng bộ hệ thống thay thế dây dẫn để
đảm bảo cấp điện an toàn khách hàng sẽ đảm bảo vì vị trí đứng
cột khi thi công.

- Ý kiến khách hàng:

Thông phát theo biên bản làm việc...

Số liên lạc:

- Ý kiến chính quyền địa phương:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

Biên bản lập xong lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, đã được đọc cho các thành phần nghe, thống nhất ký tên để thực hiện.

Đại diện khách hàng


Trần Văn Tuấn

Đại diện chính quyền
địa phương

Đại diện Điện lực
Hương Trà


Lâm Li Quốc Sơn