

BÁO CÁO
giải quyết nội dung phản ánh
từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh

Kính gửi: - UBND huyện Phú Lộc

Qua thông tin từ Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh có nội dung phản ánh: “Hiện tại cột điện cuối của tuyến điện đang rất nhiều hộ dân kết nối làm hệ thống dây điện chằng chịt khá mất an toàn; có 02 trụ dẫn dây điện của người dân gần đó bị nghiêng ngã, 01 trụ đã xuất hiện vết nứt ở chân cột, có nguy cơ gãy ngã bất cứ lúc nào. Địa chỉ: Gần chùa Đồng Quang, thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kính mong các cơ quan chức năng xem xét, xử lý”.

Sau khi nhận được thông tin nội dung phản ánh. Công ty cổ phần điện lực Phú Lộc đã cử cán bộ kỹ thuật kiểm tra hiện trường.

Tại vị trí phản ánh, Hệ thống dây điện chằng chịt và có 02 trụ dẫn dây điện của người dân gần đó bị nghiêng ngã, 01 trụ đã xuất hiện vết nứt ở chân cột, có nguy cơ gãy ngã là đường dây phụ tải của khách hàng (Đây là tài sản của khách hàng chịu trách nhiệm đầu tư, quản lý). Hiện Công ty đã khảo sát và lập phương án xử lý cải tạo vị trí cột cuối đảm bảo an toàn đồng thời làm việc với các hộ dân thoả thuận vị trí để chôn cột, căng lại đường dây phụ tải cho khách hàng..

Vậy Công ty cổ phần điện lực Phú Lộc, báo cáo UBND huyện để biết./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu PKT.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Trọng Thủy