



ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐÔNG BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi 10 giờ 00 ngày 20 tháng 5 năm 2025 tại 27 Phan Đăng Lưu
phường Đông Ba, quận Phú Xuân.




Chúng tôi gồm:

- 1/Ông (bà): Nguyễn Thị Thu Nga CC gia đình - XD
2/Ông (bà): Võ Văn Lương Tổ trưởng DP 12
3/Ông (bà): Hoàng Thị Trâm 27 Phan Đăng Lưu
4/Ông (bà):
5/Ông (bà):

Nội dung làm việc:

Vừa qua, UBND phường nhận được phản ánh trên Dịch vụ đô thị Thông minh HuếS với nội dung: Nhà vệ sinh không đảm bảo vệ sinh công cộng, xả thải gây ô nhiễm rất nặng, nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình và khu vực dân cư. Đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm tại nhà ông Truyền đường Phan Đăng Lưu, phường Đông Ba, Thành phố Huế (có ảnh đính kèm) đối diện với nhà 169 đường Trần Huy Liệu, phường Đông Ba, Tp Huế.

Hôm nay UBND phường và tổ trưởng dân phố 12 tiến hành làm việc với đại diện hộ gia đình bà Hoàng Thị Trâm 27 Phan Đăng Lưu.
Qua làm việc hộ gia đình trình bày: do hệ thống thoát nước của gia đình lâu năm nên rò rỉ. Hộ gia đình cam đoan sẽ khắc phục không để tình trạng nêu trên tái diễn, biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 30' cùng ngày.


Võ Văn Lương

Hoàng Thị Trâm

Nguyễn Thị Thu Nga