

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

## BIÊN BẢN LÂM VIỆC

Hôm nay, lúc 10 giờ 05 ngày 08/7/2025 tại Cầu Lim 1, km 19+293, Phường Thủy Xuân, Thành phố Huế.

Chúng tôi gồm có:

1. Họ và tên: Đặng Ngọc Anh, Chức vụ: Phó Ban an toàn giao thông Thành phố Huế.

Đơn vị: Ban an toàn giao thông Thành phố Huế.

2. Họ và tên: Nguyễn Quang Dũng, Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn Phòng quản lý đường bộ 2.5

3. Họ và tên: Trần Văn Thế, Chức vụ: Cán bộ

Đơn vị: Đội CSGT ĐB Số 2, Phòng CSGT

Tiến hành lập biên bản lâm việc đối với: Trần Anh Tuấn

Đại diện đơn vị Thi Công Sửa chữa Cầu Lim 1, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại 118 Thăng Long.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện một số thiếu sót như sau:

- Không có người hướng dẫn, chỉ huy giao thông tại hai đầu công trình

- Mặt đường Cầu tạm gồ ghề, không êm thuận, không đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

- Mặt đường Cầu tạm nhiều bụi.

Biện pháp khắc phục:

Yêu cầu đơn vị Thi Công thực hiện khắc phục như sau:

- Mở rộng công trên đường tạm để đảm bảo lưu thông hai chiều. (Thời gian thực hiện trước ngày 11/7/2025)


- Tạo mặt đường êm thuận để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông

- Bố trí người hướng dẫn, điều tiết giao thông tại hai đầu đường tạm 24/24 h.


- Thường xuyên tưới nước tại đường tạm để giảm bụi, đảm bảo tầm nhìn cho các phương tiện lưu thông.

Xét câu đơn vị thi công thực hiện, khắc phục các nội dung nêu trên trước 16 giờ 00 ngày 08/7/2025.  
Các bên đã đọc lại và không có ý kiến gì thêm  
Bản bản kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.


1. Đại diện ban ATGT

  
Đặng Ngọc Anh.


2. Văn Phòng quản lý đường bộ 2.5

  
Nguyễn Quang Dũng

3. Đại diện Công Ty CPXD TM 118 TL

  
Trần Anh Tuấn  
0944793638

Đại Diện Phòng CSGT

  
Phạm Văn Đông Anh