

Huế, ngày 29 tháng 08 năm 2025

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(V/v phối hợp xử lý thoát nước khu vực đường Hàn Thuyên – Xuân 68,
phường Phú Xuân, thành phố Huế)

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30, ngày 29 tháng 08 năm 2025. Tại trụ sở văn phòng Trung tâm Quản lý và Khai thác Hạ tầng Thành phố địa chỉ 248 Lê Duẩn, phường Phú Xuân, thành phố Huế.

I. THÀNH PHẦN THAM GIA:

1. Trung tâm Quản lý và Khai thác Hạ tầng (Trung tâm)

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Ông: Nguyễn Lê Hà Lam | Chức vụ: Giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Trọng Khuyển | Chức vụ: |
| - Ông: Đỗ Nguyên Minh | Chức vụ: Nhân viên HTKT |

2. Sở Xây dựng Thành phố Huế

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Ông: Ngô Quang Thịnh | Chức vụ: Chuyên viên |
|------------------------|----------------------|

3. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| - Ông: Ngô Ngọc Hào | Chức vụ: Ban Tư vấn |
| - Ông: Nguyễn Hữu Hùng Cường | Chức vụ: Phòng nghiên cứu |

4. UBND phường Phú Xuân

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| - Ông: Lê Quang Tâm | Chức vụ: Phòng KTHTĐT |
|---------------------|-----------------------|

5. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - Ông: Nguyễn Hoàng Phúc | Chức vụ: Phòng KT |
|--------------------------|-------------------|

6. Ban QLDA Đầu tư SCDP II Thừa Thiên Huế

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| - Ông: Trương Văn Trường Sơn | Chức vụ: TP KH-KT-MT. |
| - Ông: Trần Xuân Hoàng | Chức vụ: CBKT |

II. NỘI DUNG:

Kiểm tra thực tế phía trên cống vòm xuyên Thượng Thành tại vị trí ngã ba Hàn Thuyên – Xuân 68 bị sụt lún đoạn giữa cống (khu vực thi công dự án chỉnh trang Thượng thành Eo Bầu) khiến dòng chảy bị tắc, toàn bộ hệ thống thoát nước khu vực không thoát ra được phía hạ lưu gây ngập úng khu vực này. Các đơn vị thống nhất các nội dung như sau:

- Công ty Cổ phần Môi trường Công trình Đô thị Huế sử dụng máy phun thủy lực chuyên dụng để kiểm tra, xử lý thông cống tạm thời.

- Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô phối hợp Đơn vị đang thi công dự án có phương án đào mở rộng, kiểm tra tình trạng hư hỏng của cống.

- Các đơn vị đề xuất Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô bổ sung hạng mục sửa chữa cống vòm xuyên Thượng thành vào dự án đang triển khai.


Biên bản lập xong lúc 16h00 cùng ngày. Biên bản được lập thành bản, mỗi bên giữ 01 bản. Các bên thống nhất ký tên.

Trung tâm Quản lý và Khai thác


Hạ tầng kỹ thuật



Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế



29/01/2024 H&C



Nguyễn Hữu Hùng (29/01/2024)

Công ty CP MTĐT Huế



Nguyễn Hoàng Khuê

Sở Xây dựng



UBND phường Phú Xuân



Lê Quỳ Tâm

Ban QLDA Đầu tư SCDP II Thừa Thiên Huế



Trần Văn Trường Sơn