



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc... Kiểm tra Công tác thoát nước tại đường và phố trong
pháo đài với đường Viên Trinh, thôn Hòa Tây, xã Phú Vang
Hôm nay, vào hồi... 14 giờ 00 ngày... 04 tháng... 9 năm 2025

Tại... Vị trí Công tác thoát nước đường và phố trong thôn Hòa Tây

* Chúng tôi gồm:

I. Đại diện Phòng Kinh tế xã Phú Vang

1. Ông: Chức vụ:
2. Ông: Phan Hào Chức vụ: Ce không định đô
3. Ông: Chức vụ:
4. Ông: Chức vụ:



II. Thành phần tham gia:

1. Ông Nguyễn Mỹ Vũ - thôn Hòa Tây
2. Ông Đào Văn Sơn - Sinh 1980, ở tại đường và phố trong thôn Hòa Tây
3. Ông Nguyễn Văn Tây - Sinh 1971
4. Ông Đào Văn Sơn - Sinh 1979
5. Ông Lê Văn Nhân - Sinh 1970
6. Ông Nguyễn Văn Hải - Sinh 1971
7. Ông Nguyễn Văn Hải - Sinh 1973

III. Nội dung làm việc

Vào ngày 22/8/2025 UBND xã tiếp nhận phản
ánh kiến nghị của H.U.E.S với nội dung: "Công
tác thoát nước ô nhiễm môi trường tại đường và phố trong
pháo đài với đường Viên Trinh tại xã Phú Vang, thị
trường Huế đề nghị có quan chức năng xử lý".
Sau khi tiếp nhận ý kiến UBND xã chỉ đạo công
tác phòng, chống ngập lụt xã phải họp với bộ ban Hòa Tây
và nhân dân đường dọc khu thoát nước đường
và phố trong
Đưa biên bản tại vị trí thoát nước thuộc thôn
thôn thoát nước dọc của đường và phố trong

Người lập biên bản

Phan Hào

Nguyễn Đức Tuyền
Agnes Tuyen Ho