



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc... *Kiểm tra Công tác thoát nước tại đường và phố trong giao nhau với đường Viên Trinh, thôn Hòa Tây, xã Phú Vang*

Hôm nay, vào hồi... *14*... giờ... *00*... ngày... *04*... tháng... *9*... năm 2025

Tại... *Vị trí Công tác thoát nước đường và phố trong thôn Hòa Tây*

* Chúng tôi gồm:

I. Đại diện Phòng Kinh tế xã Phú Vang

- 1. Ông: Chức vụ:
- 2. Ông: *Phan Hòa* Chức vụ: *Ce không định đô*
- 3. Ông: Chức vụ:
- 4. Ông: Chức vụ:



II. Thành phần tham gia:

- 1. Ông *Nguyễn Mỹ Vũ* - *thôn táng Hòa Tây*
- 2. Ông *Đào Văn Sơn* - *S.N. 1980, ở tại đường và phố trong Hòa Tây*
- 3. Ông *Nguyễn Văn Tây* - *S.N. 1971*
- 4. Ông *Đào Văn* - *S.N. 1979*
- 5. Ông *Lê Văn Nhân* - *S.N. 1970*
- 6. Ông *Nguyễn Văn Hải* - *S.N. 1971*
- Đ. Ông *Nguyễn Văn Hải* - *S.N. 1973*

III. Nội dung làm việc

Vào ngày 22/8/2025 UBND xã tiếp nhận phản ánh của ông Đào Văn Sơn với nội dung "Công tác thoát nước kém ở thôn Hòa Tây tại đường và phố trong giao nhau với đường Viên Trinh tại xã Phú Vang, xã không có trách nhiệm có quan chức năng xử lý". Sau khi tiếp nhận ý kiến UBND xã chỉ đạo công tác phòng tránh kể xã phải họp với ủy ban Hòa Tây và nhân dân trong xã khu thoát nước đường và phố trong thôn Hòa Tây. Qua kiểm tra tại vị trí thoát nước thuộc thôn Hòa Tây thoát nước dọc của đường và phố trong

