



UBND XÃ VINH LỘC
PHÒNG KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Theo nội dung phản ánh của H.A.S về việc đóng điện gấp
phần biệt thôn, đường kạp nhà, một đường xây lại
hố vào mùa mưa xe máy đi lại gặp nhiều khó khăn tại
thôn Hiền Hòa 2

Hôm nay, vào lúc .09. giờ.00. phút, ngày 12. tháng. 10. năm 2025, tại:
Nhà ông T.Đầu C.Đầu, thôn Hiền Hòa 2, xã Vinh Lộc.

I. Thành phần:

- 1) Ông Trần Đình Lưu - Ông chủ phòng kạp xã Vinh Lộc
- 2) Ông Phan Tiến - Trưởng thôn Hiền Hòa 2
- 3) Ông [Redacted] - h.đ. dân
- 4) Bà [Redacted] - h.đ. dân

II. Nội dung :

Kiểm tra hiện trạng đường đóng điện gấp, lại
vào mùa mưa, một đường xấu, nhỏ hẹp thôn Hiền Hòa 2
theo phản ánh của H.A.S ngày 06/10/2025.

Qua kiểm tra thực tế chúng tôi thống nhất kết quả sau:
Đoạn đường này thuộc đường kết, đường ngõ xóm
vào nhà của các h.đ. dân, một đường rộng khoảng
1,5m - 2m, đất bồi đắp 7,5m (đã được đóng).
Hiện trạng: Đoạn đường này hiện nay đã nhỏ hẹp,
không có công trình nào xây dựng lấn chiếm, đất giao thông
bờ rào của các h.đ. dân xây dựng đảm bảo trình hiện trạng.
Vào mùa mưa, nước mưa thoát không kịp gây ra
ứ đọng nước nên khi tham gia giao thông, đi lại của
người dân gặp khó khăn.

