



**BIÊN BẢN LÀM VIỆC**

**Xử lý liên quan đến phản ánh hiện trường HueS**

Hôm nay, vào lúc... 09 giờ... 50... phút, ngày 18/3/2026

Tại: Kiệt 96 Đặng Thái Thân, phường Phú Xuân (Thuận Hoà cũ), thành phố Huế

Chúng tôi gồm có:

**I. Thành phần tham dự gồm:**

- Ông Lê Quang Tâm Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng đô thị phường
- Ông Hoàng Phương Bắc Chức vụ: Chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng đô thị phường
- Ông Huỳnh Văn Lân Chức vụ: Chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng đô thị phường
- Ông Nguyễn Tuấn Anh Chức vụ: Chuyên viên TTDV sự nghiệp công phường
- Ông Đoàn Thanh Thiên Chức vụ: Tổ trưởng tổ dân phố 3 (Thuận Hoà cũ)

**II. Thành phần liên quan:**

- Ông [Redacted] sinh năm: 1972.

Thường trú tại: 2/11 Kiệt 96 Đặng Thái Thân, phường Phú Xuân, thành phố Huế.

**III. Nội dung làm việc:**

Vừa qua Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường nhận được phản ánh Hues liên quan đến nội dung nhà 2/11 kiệt 96 Đặng Thái Thân, phường Phú Xuân, thành phố Huế tự ý xây đường và xây rất cao gây mất an toàn dễ gây tai nạn, hư xe tài sản người khác.

Qua hiện tra thực tế tại địa chỉ 2/11 kiệt 96 Đặng Thái Thân các thành viên tham dự vào chỉ nhận được như phản ánh thực tế do đó đã gọi đình chỉ công nhân san lấp hạ tầng bê tông để đã trước đây xây dựng khoảng 6m để hạ san để đổ bê tông xuống, ở mức bậc an toàn cho hạ tầng đi lại trong kiệt, thời gian tính toán phải chờ đợi để chờ đợi phía địa phương biết chưa đủ bê tông khoảng 20m...  
 Tổ dân phố để xử lý:  
 Về phía UBND phường tôi biết mỗi nhà dân có liên quan đến đó bê tông tầng san đường hiện để giữ quyết định... việc xây dựng...

Biên bản làm việc kết thúc vào lúc 12 giờ... 25 phút cùng ngày, được đọc lại những người làm việc cùng nghe, mọi người nhất trí nội dung biên bản và cùng ký tên.

**Đại diện thành phần tham dự**

Tổ trưởng dân phố:



Đoàn Thanh Thiên




Hoàng Phương Bắc



Nguyễn Văn Lân

Hộ gia đình  
2/11/Kiốt 96



 T. 