



BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Xử lý liên quan đến phản ánh hiện trường Hues

Hôm nay, vào lúc 17...giờ.00...phút, ngày 30/3/2026

Tại: 2 kiệt 42 Lê Huân, phường Phú Xuân (Thuận Hoà cũ), thành phố Huế

Chúng tôi gồm có:

I. Thành phần tham dự gồm:

- Ông Lê Quang Tâm Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng đô thị phường
- Ông Huỳnh Văn Lân Chức vụ: Chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng đô thị phường
- Ông Nguyễn Hữu Hoà Chức vụ: Tổ trưởng tổ dân phố 4 (Thuận Hoà cũ)

II. Thành phần liên quan:

- Ông [redacted] sinh năm: ...1969
- Thường trú tại: 2/42 Lê Huân....., phường Phú Xuân, thành phố Huế.

III. Nội dung làm việc:

Vừa qua Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường nhận được phản ánh Hues liên quan đến nhà số 2 kiệt 42 Lê Huân, phường Phú Xuân, thành phố Huế nhiều lần xả nước thải sang khu vực nhà xe trong khuôn viên trường Bùi Thị Xuân gây mất vệ sinh.

Sau khi nhận được phản ánh của liên phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố kiểm tra tại được địa

Sau khi kiểm tra các thành viên tham dự đã nghi ông [redacted] chăm dứt việc xả nước thải sang khu vực nhà xe trong khuôn viên trường Bùi Thị Xuân

Ông [redacted] cam đoan sẽ chăm dứt việc xả nước thải sang khu vực nhà xe trong khuôn viên trường Bùi Thị Xuân

