

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, vào lúc 01 giờ 30 phút, ngày 3/9/2026, tại Nhà máy xi măng Đồng Lâm thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm, địa chỉ: Phường Phong Điền, thành phố Huế.

I. Thành phần:

1.1 UBND phường Phong Điền:

Ông Thân Mạnh Tuấn Chức vụ: Phó Chủ tịch;
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Châu Chức vụ: Chuyên viên phòng KTHTĐT;

1.2 Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Ông Lý Thành Trung Chức vụ: Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường;

- Ông Nguyễn Hoàng Lương Chức vụ: Trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường.

- Ông Lê Chinh Chức vụ: Chuyên viên Trung Tâm Quản lý Trắc Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Huế.

1.3 Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm:

- Ông Tống Lê Phương Chức vụ: Trưởng ban An toàn Lao động và bảo vệ Môi trường.

- Ông Hồ Xuân Sơn Chức vụ: Nhân viên ban An toàn Lao động và bảo vệ Môi trường.

II. Nội dung:

Mở đầu buổi làm việc ông Thân Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường giới thiệu thành phần tham dự và đặt vấn đề buổi làm việc như sau: UBND phường Phong Điền, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận được phản ánh của công dân về việc Nhà máy xi măng Đồng Lâm xả nước thải có dấu hiệu ô nhiễm môi trường tại khu vực phía sau kho đá vôi, chảy ra hồ Cây Cơi vào ngày 01/9/2026. Ngày 03/9/2026, UBND phường trao đổi thông tin đến Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị phối hợp khảo sát. Vì vậy, hôm nay UBND phường Phong Điền cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành lấy mẫu đột xuất, đồng thời làm việc với Công ty về các nội dung có liên quan.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã lấy 01 mẫu nước tại bể lắng nước mưa của Nhà máy nằm cuối tuyến mương thoát nước mưa (phía sau kho đá vôi, gần hồ Cây Cơi). Tại thời điểm lấy mẫu, do trời không còn mưa nên nước được chứa tại bể lắng, không xả thải ra môi trường; thực tế cho thấy bể chưa được thường xuyên nạo vét nên ứ đọng đất đá, bột đá làm giảm khả năng lắng của bể, có dấu hiệu nước cuốn theo bụi lắng, đất đá làm nước có màu xám đen khi có mưa lớn, kéo dài như phản ánh của công dân.



(Có biên bản lấy mẫu kèm theo)

Sau khi lấy mẫu, Đoàn đã tiến hành làm việc với Công ty để ghi nhận một số nội dung có liên quan:

Đại diện Công ty cho biết, bể lắng và mương thoát nước tại vị trí lấy mẫu nêu trên là hệ thống thu gom, xả nước mưa chảy tràn của nhà máy, không có nước thải sản xuất, do tại thời điểm người dân phản ánh có mưa lớn kéo dài cho nên lượng bụi, đá vượt quá khả năng lắng của hồ lắng dẫn đến nước chảy ra ngoài hồ có màu đen của bụi đá vôi các hồ lắng này.

Qua thực tế như trên, Đoàn kiểm tra yêu cầu:

- Công ty tăng cường vệ sinh định kỳ khu vực sản xuất, tuyến mương thu gom, hồ ga, không để nguyên liệu sản xuất có khả năng cuốn theo nước mưa bên ngoài trời không có mái che, tránh nước mưa chảy tràn cuốn theo đất đá ra môi trường, đặc biệt là vào đầu mùa mưa hằng năm

- Đề nghị Công ty rà soát, xem xét bố trí, tăng cường giải pháp phòng ngừa nước mưa chảy tràn cuốn theo chất ô nhiễm ra ngoài môi trường (xem xét phương án bổ sung bể lắng nhiều ngăn và lọc rọ đá trước khi nước mưa chảy vào mương thoát nước của Nhà máy, hoặc xây bổ sung các bể lắng ngay trên tuyến mương).


III. Ý kiến của Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm:


Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm thống nhất với các nội dung Biên bản, cam kết rà soát thực hiện các khuyến nghị của Đoàn kiểm tra

Biên bản được lập thành 03 bản, hoàn thành vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc cho các thành phần tham dự cùng nghe và nhất trí ký tên, giao cho Công ty 01 bản Biên bản./.

UBND PHƯỜNG PHONG ĐIỀN

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG


Trần Thanh Tuấn


Ly Thanh Tung

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM



**TRƯỞNG BAN
ATLĐ & BVMT**