

UBND XÃ PHÚ VINH
PHÒNG KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 151 /KT

Phú Vinh, ngày 11 tháng 9 năm 2026

V/v trả lời phản ánh hiện trường

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân xã Phú Vinh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND xã Phú Vinh tại công văn số 1617/UBND-VP ngày 11 tháng 09 năm 2026 về việc trả lời phản ánh của người dân với nội dung “ Kiến nghị nạo vét kênh mương tại thôn Vinh Thanh Bắc (lần 3). Hiện vào mùa mưa và đã phản ánh nhiều lần nhưng vẫn chưa nạo vét kênh mương khe làng tại thửa đất 358, tờ bản đồ số 8 hiện là thôn Vinh Thanh Bắc, xã Phú Vinh. Địa chỉ ngã tư Tỉnh lộ 18 và Nội thị 03 (gần caffè LiO) Thời gian chụp ảnh 01/9/2026. Như kết quả xử lý phản ánh trước đây, UBND xã Phú Vinh có trả lời nếu chủ đất không phối hợp thì Ủy ban có biện pháp gì để đào mương nước không? Chứ đã hơn 1 năm nhưng vẫn không phối hợp thì phải xử lý như thế nào? Biên bản xử trước 30/6/2025 nhưng giờ là 01/9/2026 thì xử lý như thế nào nhờ cơ quan chức năng giải thích giúp bà con”.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng Kinh tế xã Phú Vinh đã tiến hành kiểm tra thực tế và mời các cá nhân có liên quan đến làm việc để làm rõ nội dung phản ánh.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh và ý kiến của các cá nhân có liên quan, Phòng Kinh tế đã ban hành Thông báo số 151/KT ngày 11/9/2026, yêu cầu các hộ có liên quan thực hiện khơi thông, nạo vét khu vực khe mương bị bồi lấp, san lấp, khôi phục khả năng tiêu thoát nước và trả lại hiện trạng ban đầu của khu vực.

Phòng Kinh tế kính báo cáo UBND xã biết và thông tin lại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Thành phố Huế./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Hoàng Huy Tùng

THÔNG BÁO

Về việc khơi thông, nạo vét khu vực khe làng tại thôn Vinh Thanh Bắc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã Phú Vinh tại Công văn số 1617/UBND-VP ngày 04/9/2026 về việc xử lý, trả lời phản ánh của công dân trên hệ thống phản ánh hiện trường Hue-S liên quan đến nội dung kiến nghị nạo vét kênh mương, khe làng tại khu vực thửa đất số 358, tờ bản đồ số 8, thôn Vinh Thanh Bắc, xã Phú Vinh;

Phòng Kinh tế xã Phú Vinh đã tiến hành kiểm tra thực tế, làm việc với các cá nhân có liên quan để xác minh nội dung phản ánh. Qua kiểm tra, khu vực khe làng dọc theo tuyến đường Nội thị 3, đoạn tiếp giáp đường Tỉnh lộ 18, khu vực phía trước thửa đất của bà [REDACTED] và khu vực thửa đất số 358, tờ bản đồ số 8 hiện đã bị bồi lấp, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước trong khu vực.

Phòng Kinh tế đã làm việc ông [REDACTED] là người liên quan đến phản ánh cho biết thửa đất số 358, tờ bản đồ số 8 là đất nông nghiệp của bà [REDACTED]. Trong năm 2025, ông [REDACTED] là em trai ông [REDACTED], hiện thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, là người trực tiếp thực hiện việc san lấp tại khu vực thửa đất nêu trên. Đồng thời, ông [REDACTED] phản ánh khu vực phía trước thửa đất của bà [REDACTED], liền kề với phần đất của gia đình, trước đây là khe làng và hiện nay đã được san lấp.

Để bảo đảm việc tiêu thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng và khơi thông dòng chảy tại khu vực. Phòng Kinh tế xã Phú Vinh yêu cầu ông [REDACTED] và bà [REDACTED] phối hợp thực hiện việc khơi thông, nạo vét phần khe làng, mương thoát nước đã bị bồi lấp.

Yêu cầu ông [REDACTED] và bà [REDACTED] nghiêm túc phối hợp thực hiện nội dung nêu trên. Sau khi hoàn thành, đề nghị thông báo cho Phòng Kinh tế xã Phú Vinh để kiểm tra, xác nhận kết quả thực hiện.

Trường hợp ông [REDACTED] và bà [REDACTED] không phối hợp thực hiện hoặc tiếp tục để tình trạng bồi lấp, san lấp ảnh hưởng đến việc tiêu thoát

nước trong khu vực, Phòng Kinh tế sẽ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân xã Phú Vinh xem xét, xử lý theo quy định.

Phòng Kinh tế xã Phú Vinh thông báo để ông [REDACTED] và bà [REDACTED] biết, phối hợp và nghiêm túc thực hiện./. *Thu*

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND xã;
- Ông Dặng Xuân Sang;
- Bà Võ Thị Thu;
- Lưu VP, KT./.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**


Hoàng Huy Tùng