

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUẢNG ĐIỀN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1973/UBND

Quảng Điền, ngày 14 tháng 9 năm 2026

V/v kiểm tra, khắc phục nguy
cơ mất an toàn tại cột điện,
tuyến cáp viễn thông theo
phản ánh của công dân

Kính gửi: Viettel Quảng Điền

Ủy ban nhân dân xã Quảng Điền nhận được nhiều phản ánh của công dân về tình trạng mất an toàn tại đoạn đường WB đoạn qua Đội 16, thôn Phò Lai, xã Quảng Điền, thành phố Huế. Theo phản ánh, tại khu vực nêu trên có một cột điện bị gãy chân, phần chân móng bị nứt, vỡ, có dấu hiệu nghiêng ra phía đường; trên cột hiện vẫn còn hệ thống dây điện và có tuyến cáp, dây mạng viễn thông của Viettel đi qua. Cột nằm sát tuyến đường người dân thường xuyên qua lại, tiềm ẩn nguy cơ gây đổ, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông; đồng thời, có nguy cơ mất an toàn về hạ tầng viễn thông, nhất là trong điều kiện mưa gió (có hình ảnh và nội dung phản ánh kèm theo).

Để kịp thời ngăn ngừa sự cố, bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng kỹ thuật, Ủy ban nhân dân xã Quảng Điền đề nghị Viettel Quảng Điền khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức kiểm tra ngay hiện trường, xác định rõ hiện trạng, mức độ hư hỏng của cột điện, phần chân móng và các tuyến cáp, dây mạng viễn thông đi qua tại đoạn đường WB đoạn qua Đội 16, thôn Phò Lai, xã Quảng Điền.


2. Triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp bảo đảm an toàn như: rào chắn, đặt biển cảnh báo, neo giữ tạm thời; đồng thời, triển khai thay thế cột, trụ theo thẩm quyền, bảo đảm không để xảy ra sự cố gây thiệt hại về người và tài sản, **hoàn thành trước ngày 16/9/2026**; báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Ủy ban nhân dân xã Quảng Điền để theo dõi, tổng hợp.

Ủy ban nhân dân xã Quảng Điền đề nghị Viettel Quảng Điền quan tâm, phối hợp thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND xã;
- Lưu: VT. Due

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Minh Châu

PHỤ LỤC
MÔ TẢ HIỆN TRẠNG THEO NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN
*(Kèm theo Công văn số 1913/UBND ngày 14 tháng 9 năm 2026
 của UBND xã Quảng Điền)*

1. Vị trí: Đoạn đường WB qua Đội 16, thôn Phò Lai, xã Quảng Điền, thành phố Huế.

2. Hiện trạng theo phản ánh:

- Cột điện bị gãy chân, phần chân móng bị nứt, vỡ;
- Cột có dấu hiệu nghiêng ra phía đường;
- Trên cột vẫn còn hệ thống dây điện và có tuyến cáp/dây mạng viễn thông Viettel đi qua;
- Cột nằm sát tuyến đường người dân thường xuyên qua lại, tiềm ẩn nguy cơ gây đổ gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông, nguy cơ mất an toàn về hạ tầng viễn thông.

3. Hình ảnh hiện trạng (do người dân cung cấp):

Xem thông tin	
Thông tin phản ánh	Xử lý
Mã phản ánh:	290826019
Công dân tổ chức:	
Địa chỉ:	Theo quy định, thông tin cá nhân của người dân, doanh nghiệp phản ánh được thu thập theo chế độ "Mật". Trong trường hợp phải dùng đến thông tin cá nhân để phục vụ xử lý đề nghị các đơn vị liên hệ với nhân sự đầu mối của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh
Điện thoại:	
Email:	
Tiêu đề	Cột điện bị gãy chân nghiêng ra đường tại đường qua Đội 16, thôn Phò Lai
Kính gửi Huế-S và cơ quan chức năng! Hiện nay, tại đoạn đường qua Đội 16, thôn Phò Lai, xã Quảng Điền, thành phố Huế đang có một cột điện bị hư hỏng, gãy phần chân móng và có dấu hiệu nghiêng ra phía đường. Qua hình ảnh thực tế, phần chân cột đã bị nứt, vỡ và bong tróc nghiêm trọng, trong khi cột vẫn đang mang hệ thống dây điện. Cột nằm ngay sát tuyến đường người dân thường xuyên qua lại nên nếu tiếp tục bị nghiêng, gãy đổ có thể gây nguy hiểm trực tiếp cho người và phương tiện tham gia giao thông, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về điện. Đề nghị Huế-S, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý điện lực sớm kiểm tra, có biện pháp gia cố, sửa chữa hoặc thay thế cột điện để bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong điều kiện mưa gió. Địa điểm: Đoạn đường qua Đội 16, thôn Phò Lai, xã Quảng Điền, thành phố Huế. Rất mong cơ quan chức năng quan tâm, xử lý sớm, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Hình ảnh hiện trạng được ghi nhận tại khu vực. 	



Xem thông tin

Công suất (watt):	
Địa chỉ:	Theo quy định, thông tin cá nhân của người dân, doanh nghiệp phản ánh được thu thập theo chế độ "Mật". Trong trường hợp phải dùng đến thông tin cá nhân để phục vụ xử lý đề nghị các đơn vị liên hệ với nhân sự đầu mối của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh
Điện thoại:	
Email:	
Tiêu đề	Cột điện bị nghiêng tại đội 16 làng Tân Xuân Lai
Nội dung phản ánh:	Cột điện bị đổ nghiêng nhiều ngày tại đội 16 làng Tân Xuân Lai, Quảng Thọ cũ, xã Quảng Điền mới. Mong chính quyền sửa chữa để an toàn cho người dân đi đường.

