UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ PHÚ LỘC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2303/UBND-XD V/v kiểm tra, xử lý ngập úng cục bộ mặt đường Hoàng Đức Trạch tại nút giao với đường Bạch Mã, xã Phú Lộc	*Phú Lộc, ngày 13 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi: Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế

UBND xã nhận được phản ánh của người dân từ Hệ thống giám sát hiện trường của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh thành phố Huế như sau: "*Ngã tư đường Bạch Mã - Hoàng Đức Trạch, xã Phú Lộc, Huế. Hiện nay mưa to làm ngập úng đoạn này, nước dâng cao, khó khăn cho người dân chạy xe máy qua lại. Đề nghị cơ quan quan tâm có hướng giải quyết vấn đề này." (kèm hình ảnh);* về vấn đề này, sau khi kiểm tra, rà soát, UBND xã có ý kiến như sau:

Vị trí ngập úng cục bộ thuộc tuyến đường Hoàng Đức Trạch tại lý trình Km2+200 (trước ngã tư giao với đường Bạch Mã), thôn Cầu Hai, xã Phú Lộc. Hiện trạng là mặt đường bê tông rộng 3,5m có cao độ mặt đường thấp hơn cao độ mặt đường Bạch Mã khoảng 0,4-0,5m; đồng thời, dọc hai bên đường có tường rào nhà dân che chắn nên nước mưa đọng lại trên mặt đường, không thoát ra các khu vực xung quanh, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông đi qua đoạn tuyến này do ngập sâu.

Qua rà soát, hiện nay tuyến đường Hoàng Đức Trạch và tuyến đường Bạch Mã đã được UBND thành phố Huế giao cho Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế thuộc Sở Xây dựng trực tiếp tổ chức quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật theo Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 23/02/2026.

Do đó, UBND xã kính đề nghị Quý Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng quan tâm, tổ chức khảo sát để bảo trì, sửa chữa khắc phục tình trạng ngập úng mặt đường tại khu vực nêu trên để đảm bảo vận hành tuyến đường an toàn trong mùa mưa lũ.

Trân trọng./.

Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch UBND xã; - Đ/c Trương Thành - PCT UBND xã; - Phòng Kinh tế xã; - VP: LĐ & CV; - Lưu: VT.	**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN** **CHỦ TỊCH** **Nguyễn Văn Hiệp**